

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 30 octombrie 2019

privind lucrarea "Executarea fațadei la pereții obiectului Nr.5 situat pe adresa mun.Chișinău, strada Otovasca 10" în cadrul contractului nr. 25 din 2 septembrie 2019 încheiat între "TAGHISILC" S.R.L și SG "GREEN FARM" S.R.L pentru lucrările de reparație.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr._____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 octombrie 2019 fiind formată din:

- președintele comisiei Dumitru Strelin
- membru comisiei Ion Frunza
- membru comisiei Ion Chiosa

3. Au mai participat la recepție:

_____ invitat
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 octombrie 2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15 octombrie pînă în prezent, respectiv pe o durată de o lună, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **151 292,14 lei inclusiv TVA**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune recepționarea obiectului la recepția finală lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Cercetarea vizuală a construcției, analiza documentelor și executarea calitativă a lucrărilor executate de către antreprenor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Recepționarea obiectului nr.5 la finalizarea lucrărilor

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

Comisia de recepție finală

Președinte: _____

Membri: _____

Specialiști: _____

"30" "10" 2019

L.Ș. _____



"Executarea fasadei la peretiil obiectulului Nr.8 situată pe adresa mun. Chișinău, strada.Otavasca 10"

Lista lucrărilor cuprinse în documentația de proiect care nu au fost executate

Na sunt



- Dumitru Strelin

- Ion Frunza

- Ion Chiosa




[Handwritten signatures and marks over the stamps]

"Executarea fasadei la peretiil obiectulului Nr.8 situată pe adresa mun. Chișinău, strada.Otavasca 10"

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului

Nu sunt



- Dumitru Strelin

- Ion Frunza

- Ion Chiosa

