

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772020424587	Data:25.02.2026
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și de întreținere a perifericelor informatice	Lot:

SPECIFICAȚII TEHNICE

nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Imprimanta EPSON L6160 A4	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9001
2	Imprimantă RICOH MP 5054	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9002
3	Imprimanta Canon i-Sensys MF211	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9003
4	Imprimanta HP Laser Jet M1132 MFP	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9004

5	Imprimanta MFD Canon iSensys MF113W	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9005
6	Imprimanta MFD Epson L850	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9006
7	Imprimanta HP LJ Pro 100 color M175nw	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9007
8	Imprimanta HP LJ Pro M 225d	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9008
9	Imprimanta HP Laser Jet Pro 300 M351a	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9009
10	Imprimanta Canon MF 3010	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9010

11	Imprimanta Canon iR2204N	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9011
12	Imprimanta Canon IR- 2206N	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9012
13	Imprimanta HP Laser Jet Pro MFP M426fdw	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9013
14	Imprimanta Canon MF- 3410	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9014
15	Imprimanta EPSON Stylus L550	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9015

16	Imprimanta HP LJ ProMFP M26nw	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9016
17	Imprimanta HP Laser Pro M1536 MFP	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9017
18	Imprimanta Canon i- SENSYS LBP 3360	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9018
19	Imprimanta Canon MF 411DW	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9019
20	Imprimanta HP LJ P1505	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9020

21	Imprimanta Samsung ML2240	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9021
22	Imprimanta Canon LBP 6000	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9022
23	Imprimanta Brother MFC J3930 DW A3	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9023
24	Imprimanta Canon MF 443 DW	reparatie imprimantei	EU/China		Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	Diagnostica. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate	ISO9024

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Crețu Sergiu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: **S.C. "Net-ADV" SRL**

Adresa: adr. jur. Chișinău, Bl. Cuza Vodă 18/5