

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 054/05-21 din 11.05.2021

privind lucrarea "Lucrări de amenajare a Scuarului în memoria victimelor catastrofei de la CAE Cernobîl, executată la obiectul Direcția generala locative-comunala si amenajare în cadrul contractului nr 2-CA/21 din 19 martie 2021 încheiat între SRL "Atar Inter" și Direcția generala locative-comunala si amenajare pentru lucrările de "Lucrări de amenajare a Scuarului în memoria victimelor catastrofei de la CAE Cernobîl".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 85C/21 , eliberată de Primăria mun. Chișinău la 29.03.21, cu valabilitate până la 6(șase) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09/05/2021 – 11/05/21, fiind formată din:

- 1 Burdiumov Ion - Șef Direcția generală locativ-comunală și amenajare
- 2 Efros Vasile - Șef Direcția amenajare și mediu
- 3 Gromatchi Iurie - Responsabil Tehnic
- 4 Istrati Aurelia - Șef Serviciul spații verzi și zone de agrement
- 5 Calancea Pantelimon - Diriginte de șantier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**aprobarea spre recepție**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**faptul că toate lucrările au fost executate în volum deplin**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat lucrările "Lucrări de amenajare a Scuarului în memoria victimelor catastrofei de la CAE Cernobîl"

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 11/05/202 în 3 exemplare.