

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

FIRMA "POLIMER GAZ CONDUCTE"
SRL
Posesorul bunelor
<
Județul raional District
CHISINAU
Localitatea Location
P. ZADNIPRU
Strada Street
15/1
Casa House
97
Apartamentul Apartment
1389636230009
Codul personal ID-Number
CU PRILATĂ
Însemnări speciale special marks


POLITIA ROMANA

048000129
Numărul de înmatriculare
Registration
05 01 2004
Data eliberării Date of issue

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

VAVSAP335WH125986
Codul al. VMD-Number
SCHWARZMULLER SPA
Marca modelul Type model
1998
Anul producerii Year of manufacture
<
Motorul Nr. Engine N°
VAVSAP335WH125986
Sasiul Nr. Chassis N°
<
Caroseria (atlas) Nr. Body N°


POLITIA ROMANA

CAP264
Nr. de înreg. Reg. N°
ALB
Culoarea color
SEMIREMORCA
Tipul vehiculului Type of the vehicle
BENA
Tipul caroseriei Type of the body
25780
Masa totală kg Total weight kg
0
Capacitatea citindică cm³ Cylinder capacity cm³

VPMDACAP264<<SCHWARZMUALB<0480001297
FIRMA<POLIMER<GAZ<CONDUCTE<<<<<<<<14

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

XWA95230070000001 <i>Codul ITI / ID-Number</i>	CAT502 <i>Nr. de Integ. / Reg. N°</i>
952300 <i>Marca, modelul / Type, model</i>	GALBEN <i>Culoarea / Colour</i>
2007 <i>Anul producerii / Year of manufacture</i>	SEMIREMORCĂ <i>Tipul vehiculului / Type of the vehicle</i>
< <i>Motorul Nr. / Engine N°</i>	BASCULANTĂ <i>Tipul caroseriei / Type of the body</i>
XWA95230070000001 <i>Scara Nr. / Chassis N°</i>	34500 <i>Masa totală, kg / Total weight, kg</i>
< <i>Caroseria (atlas) Nr. / Body N°</i>	0 <i>Capacitatea cilindrică, cm³ / Cylinder capacity, cm³</i>

VPMDACAT502<<952300<<<GALB0777080012
FIRMA<POLIMER<GAZ<CONDUCTE<<<<<<<14

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

FIRMA "POLIMER GAZ CONDUCTE"
SRL

<
Posezorul / Owner

<
Localitatea / District
CHIȘINĂU
Localitatea / Location

P. ZADNIPRU
Strada / Street

15/1
Casa / House

97
Apartmentul / Apartment

1389636230009
Codul personal ITI / Number

MASA PROPRIE 8000
Însemnări speciale / Special marks

077708001
Numărul de înmatriculare / Document N°

04 07 2007
Data eliberării / Date of issue

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093184

Categoria Excavator Nr. —

Marca AMK-102B Anul 2010

Motor 5001254 Sasiu 1759

Culoarea Yell 1002600640678

Proprietar Polimer Yez Condeste

Adresa Chisinau, P. Zadrizai 15/1 ap. 57

Numarul 02108534 Seria 445CG

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

V. Zek

8/VII 2010

Data eliberării, Data выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
 Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 110462
Excavator
 Categoria **Excavator** Nr. **2013**
 Наименование машины
 Marca **HMK-102B** Anul **2013**
 Год выпуска
 Motor **4045L 252192** Sasiu **35A 22363**
 Двигатель Чassis
 Culoarea **acc cu negru**
 Polimer **462 conduse**
 Posesor **100260 004 0678**
 Владелец
 Adresa, localitatea **Vozhda, 18**
 Адрес, место жительства
 Certificatul eliberat in baza **648** Seria **ci**
 Паспорт выдан на основании Номерной знак Серия
 Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции
17/X 2013



MOLDOVA **ci 648**
 «INTEHAGRO»
 INSPECTORATUL DE STAT
 REVIZIA TEHNICĂ
2013
 № 0313655

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 110463
Excavator

Categoria Nr. *102B*

Marca Anul *2013*

4045L251988

Motor Sasiu *102B H35A 22364*

Culoarea *verde*

Posesor *Palma 462 Candace SRL*

Adresa, localitatea *Vaznita, 18*

Certificatul eliberat in baza

649 C1

Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»

V. Zakharenko

17/X 2013



T.10000





REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A CRW235

E2 WMAH13ZZX6M435048

J1 AUTOTRACTOR CU ȘA

G 7480 FI 18000

D1 MAN

S1 2 PI 10518

D2 TGA 18.430 4X2

P5 50511632171164

D3 X

P3 MOTORINĂ

B 2006

R ROȘU

E WMAH13ZZX6M435048

Q X

E1 X

I 04 08 2014

H X

145405999

C21608

C1.1 "POLIMER GAZ CONDUCTE" S.R.L.

C1.2 1002600040678

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR


Z IS "CRIS"REGISTRU"

X X

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de
identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al
vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa
maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data
înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de
combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul
de putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune;
X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST)

3014054015283





CHISINAU

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr. 0453438

Data 13 aprilie 2019

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Cod unic de identificare | 7. Categoria EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare CI 648 | 8. Marca HMK |
| 3. Certificat tehnic de înmatriculare AB 110462 | 9. Model 102B |
| 4. Numărul de fabricație a mașinei | 10. Anul fabricației 2013 |
| 5. Numărul de fabricație a șasiului HMK102BTL35A22363 | 11. Culoarea GALBENA |
| 6. Numărul de fabricație al motorului CD4045L251292 | |

Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
PolimerGazConducte SRL	1002600040678	Chisinau

II. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Sistemul de frinare | FUNCȚIONAL |
| 2. Circuit electri | FUNCȚIONAL |

• Fare FUNCTIONAL

• Indicatoare : FUNCTIONAL

Gabarit FUNCTIONAL

Viraj FUNCTIONAL

„Stop,, FUNCTIONAL

Claxon FUNCTIONAL

Girofare

Acumulator

3. Motor de pornire FUNCTIONAL

4. Mecanism de direcție FUNCTIONAL

5. Pneuri 80 %

6. Alte mecanisme, agregate



Înregistrarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0453438

Inginerul-Inspector

D. POPESCU

(nume - prenume)

semnătura

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)



CHISINAU

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr. 0453440

Data 13 aprilie 2019

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Cod unic de identificare | 7. Categoria EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare CG 445 | 8. Marca HMK |
| 3. Certificat tehnic de înmatriculare AB 093184 | 9. Model 102B |
| 4. Numărul de fabricație a mașinei | 10. Anul fabricației 2010 |
| 5. Numărul de fabricație a șasiului 46082070061759 | 11. Culoarea GALBENA |
| 6. Numărul de fabricație al motorului U500129U | |

Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
PolimerGazConducte SRL	1002600040678	Chisinau

II. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Sistemul de frinare | FUNCȚIONAL |
| 2. Circuit electri | FUNCȚIONAL |

• Fare FUNCTIONAL

• Indicatoare : FUNCTIONAL

Gabarit FUNCTIONAL

Viraj FUNCTIONAL

„Stop,, FUNCTIONAL

3. Motor de pornire FUNCTIONAL

4. Mecanism de direcție FUNCTIONAL

5. Pneuri 80 %

6. Alte mecanisme, agregate

Claxon FUNCTIONAL

Girofare

Acumulator



Attestat testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0453440

Inginerul-inspector

D. POPESCU

(nume, prenume)

semnătura

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)



CHISINAU

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr. 0453439

Data 13 aprilie 2019

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Cod unic de identificare | 7. Categoria EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare CI 649 | 8. Marca HMK |
| 3. Certificat tehnic de înmatriculare AB 110463 | 9. Model 102B |
| 4. Numărul de fabricație a mașinei | 10. Anul fabricației 2013 |
| 5. Numărul de fabricație a șasiului A22364 | 11. Culoarea GALBENA |
| 6. Numărul de fabricație al motorului CD4045L251988 | |

Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
PolimerGazConducte SRL	1002600040678	Chisinau

II. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Sistemul de frinare | FUNCȚIONAL |
| 2. Circuit electri | FUNCȚIONAL |
| • Fare | FUNCTIONAL |
| • Indicatoare : | FUNCTIONAL |
| Gabarit | FUNCTIONAL |
| Viraj | FUNCTIONAL |
| „Stop,, | FUNCTIONAL |
| 3. Motor de pornire | FUNCTIONAL |
| 4. Mecanism de direcție | FUNCTIONAL |
| 5. Pneuri | 80 % |
| 6. Alte mecanisme, agregate | |
- | | |
|------------|------------|
| Claxon | FUNCTIONAL |
| Girofare | |
| Acumulator | |



D. POPESCU

(nume, prenume)

(

semnătura

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)



CHISINAU

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr. 0464792

Data 01 martie 2019

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Cod unic de identificare | 7. Categoriea EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare TAE 279 | 8. Marca FIAT |
| 3. Certificat tehnic de înmatriculare AB 146723 | 9. Model HITACHI FB110 |
| 4. Numărul de fabricație a mașinei | 10. Anul fabricației 2009 |
| 5. Numărul de fabricație a șasiului B1104PSE031022145 | 11. Culoarea ORANJ |
| 6. Numărul de fabricație al motorului PD867536 | |

Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
Polimer Gaz Construct SRL	1002600040678	Chisinau

II. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Sistemul de frînare | FUNCTIONAL |
| 2. Circuit electri | FUNCTIONAL |
| • Fare | FUNCTIONAL |
| • Indicatoare : | FUNCTIONAL |
| Gabarit | FUNCTIONAL |
| Viraj | FUNCTIONAL |
| „Stop,” | FUNCTIONAL |
| 3. Motor de pornire | FUNCTIONAL |
| 4. Mecanism de direcție | FUNCTIONAL |
| 5. Pneuri | 85 % |
| 6. Alte mecanisme, aggregate | |
- Claxon FUNCTIONAL
Girofare _____
Acumulator _____

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0464792

L.S. Inginerul-inspector

D.POPESCU
(nume, prenume)

semnătura

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

REPUBLICA (MD) MOLDOVA		SPECIFICARI	
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ			
Seria AB Nr. 146723		IDNO / IDNP 100260040678	
Categoria	EXCAVATOR		
Marca	FIAT HITACHI FB 110		
Nr.	Anul 2000		
Motor	PD867536		
Sasiu	B1104PSE031022145		
Culoarea	ORANJ		
Posesor	Polimer Gaz Conducute SRL		
Adresa, localitatea	Chisinau str.Varnita,18		
Certificatul eliberat in baza	AB 149434		
Numarul	279		
Seria	TAE		
Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»			
Popescu Dorel			
Data eliberarii		01 martie 2019	