

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară a imobilului din str. Gr. Vieru 22/2, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023							
		Luna							
		mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1.	Lucrări de demontare, demolari la niv. III	+							
2.	Lucrări de demontare, demolări la niv. II	+							
3.	Executarea lucrărilor de apeduct, canalizare, încălzire, electricitate ciclul 1 la niv. III	+	+	+					
4.	Executarea lucrărilor de apeduct, canalizare, încălzire, electricitate ciclul 1 la niv. II		+	+	+				
5.	Executarea lucrărilor de finisare interioară, pereți, tavane, podele, tâmplărie la niv. III		+	+	+	+			
6.	Executarea lucrărilor de finisare interioară, pereți, tavane, podele, tâmplărie la niv. II			+	+	+	+		
7.	Executarea lucrărilor de încălzire la niv. I					+			
8.	Executarea lucrărilor de apeduct, canalizare, electricitate demisol				+	+			
9.	Montarea tehnicii sanitare, apeduct, canalizare, electricitate, încălzire, ventilare ciclul II				+	+	+	+	
10.	Recepționarea lucrărilor								+

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Turturica Angela _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ „MAXCOSM PRIM” SRL _____