

# RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1313107

Data 22 februarie 2020



## I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare NMB61335813238761 6. Nr. motorului 45794400051186  
2. Nr. de înmatriculare KRF777 7. Nr. caroseriei \_\_\_\_\_  
3. Certificat de înmatriculare 117600994 8. Nr. șasiului (cadruului) NMB61335813238761  
4. Marca, tipul, varianta MERCEDES 0305 9. Anul de fabricație 2004  
5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea GRI  
11. Indicația vitezometrului 698952  
12. Baza de impozitare 50 locuri

## II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
DVD-TRANS S.R.L.	1002600038835	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Odesa, 28


## III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
VALENTIN RUSSU	0961503017006	CHIȘINĂU, STUDENȚILOR, 10/1, ap. 79

## IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	400	22.02.2020	14964C	21.08.2020	"ELIGIBIL TEST" S.R.L.
Încasări în fondul rutier	5400	05.02.2020	65	31.12.2020	B.C. "EXIMBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	721.83	07.03.2020	04703464	06.03.2021	GENERAL ASIGURĂRI S.A.
Asig. transportului					

## V. DEFEȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



## VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

VALERIU BOLDISOR, 0952410892567

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

