

Lab. kayıt no : 1540



Tarih : 17.03.2025

Ebat (cm)	30x60 cm	30x60 cm	30x60 cm	30x60 cm	30x60 cm	
Numune No. ve kodu	1- PRW8264	2-	3- PW8230	4-	5- PW8088	
Lekelenme (10545-14)	Yüzey tortusu kuru bezle temizlenerek test edilmiştir.					
Krom oksit (Cr ₂ O ₃)	5	5	5	5	5	
İyot	1	1	1	1	1	
Zeytin yağı	5	5	5	5	5	
Çay	2	2	2	2	2	
Nescafe	2	2	2	2	2	
Fuga (Siyah-Beyaz)	5	5	5	5	5	
Keçeli kalem	2	2	2	2	2	
Sertlik - Mohs	1	1	1	1	1	
Parlaklık değerleri	91 - 92	91 - 93	92 - 93	93 - 95	92 - 93	

Parlak Granit Kaleseramik Fabrika Çalışma Kriteri : Standart Lekelendiriciler min. Sınıf-3 (İyot-2) // Standart harici uygulanan lekelenendiriciler; Çay ve Kahve min. Sınıf-2 // Fuga min. Sınıf-3
Teknik Granit Parlaklık ölçümü : Min red 85 // Sırlı Full Lapato Par. Granit Parlaklık ölçümü : Min red 90

Standartın belirlemiş olduğu temizleyici maddeler

Sıcak su 55 ± 5 °c Sıcaklıkta	Sınıf-5
Zayıf temizleme maddesi aşındırıcı ihtiva etmeyen Ph'ı 6,5-7,5 olan ticari temizleme maddesi	Sınıf-4
Güçlü temizleme maddesi içeriğinde aşındırıcı ihtiva eden Ph'ı 9 - 10 olan ticari temizleme maddesi	Sınıf-3
Potasyum Hidroksit Çözeltisi 200gr./lt. // Hidroklorik asit % 3'lük // Aseton	Sınıf-2

Standart harici uygulanan lekelenendiricileri temizleyici maddeler

Sıcak su 55 ± 5 °c Sıcaklıkta	Sınıf-5
Zayıf temizleme maddesi aşındırıcı ihtiva etmeyen Ph'ı 6,5-7,5 olan ticari temizleme maddesi	Sınıf-4
Güçlü temizleme maddesi içeriğinde aşındırıcı ihtiva eden Ph'ı 9 - 10 olan ticari temizleme maddesi	Sınıf-3
Fuga - WC Par. // Çay, Nescafe - Çamaşır suyu // Keçeli kalem - Aseton	Sınıf-2

NOT : Keçeli kalem lekelenendiricisi bilgi amaçlı uygulanmaktadır.
Test sonuçları sadece testleri yapılan numunelere aittir. Testi yapılan numuneler saklanmamaktadır.

-	
Kontrol Yapan	Onay