

Formularul F3.3

Grafic de executare a lucrărilor executate de
S.R.L."Cons-Viand" conform caietului de sarcini.
(Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum cu intrarile in curti, segmentul str.
Lacului, str. Gradinilor, cartierul Ungheni-Vale din mun. Ungheni)

(denumire obiect)

Nr. crt	Denumirea lucrarilor	Anul 2021																											
		Martie																											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Desfacerea de borduri																												
2.	Executia bordurelor de drum																												
3.	Executia bordurelor de trotuar																												
4.	Ridicarea fantanilor, pregatirea suprafetel pentru amenajare, evacuarea deseunilor si asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal																												
5.	Plombarea si amenajarea stratului de egalizare																												

Semnat _____

Numele, Prenumele Sacultanu Victor

Data 10.03.2021

Denumirea Intreprinderii S.R.L."Cons-Viand"