

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de cautare a locului defect in LEC0.4-6kV. Lucrari de restabilire a cablurilor de putere si control (la necesitate inlocuirea acestora in baza rezultatelor de incercari), Reparatia cablurilor de control (inlocuirea la necesitate in dependenta de rezultatele incercarilor)”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024																							
		luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0	Organizare de șantier	■																							
1	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lot 1	■																							

* 30 zile de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie

Semnat: _____

Nume: Eni Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL