

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

Data 27 iunie 2019



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare Y3M53370280010206 6. Nr. motorului 80272541
2. Nr. de inmatriculare BLDA619 7. Nr. caroseriei _____
3. Certificat de inmatriculare 085611151 8. Nr. sasiului (cadruului) Y3M53370280010206
4. Marca, tipul, varianta MAZ 5337-02 9. Anul de fabricatie 2008
5. Tipul caroseriei AUTOMACARA 10. Culoarea ALB
11. Indicatia vitezometrului 49361
12. Baza de impozitare 18000 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD S	1003602006563	BALTI, strada Balti, Statiunea Marcușu A

III. DATELE PERSOANELOR DE INCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
KONSTANTIN ZARETKI	0970401561551	BALTI, str. AUGUST 1959 Nr. 10, 10

IV. DATELE DESPRE PLATI SI ASIGURARI

Plan (desigur)	Suma (lei)	Data achitarii	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	300	27.06.2019	2299	26.06.2020	"B&M Test" S.R.L., Balti-066
Încasari în fondul rutier	4500	30.05.2019	2323	31.12.2019	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. raspunderii civile	1757.7	23.04.2019	004871582	27.05.2020	MOLDASIG S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE SI NEAJUNSURI DEPISTATE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnica cu eliberarea ecusonului

PAVEL LISNIC, 0980404321346

I.S. Expert

semnatura, numarul permisului de conducere

Cu rezultatele inspectiei tehnice sunt cunoscut

semnatura

REPUBLICA MOLDOVA

PERMIS DE CONDUCERE



1. GORBANI
2. DENIS
3. 15.05.1984 NDA RIȘCANI
4a. 21.05.2013 4b. 21.05.2023
4c. OFICIUL 30
4d. 2002004053046
5. 133000155




B C D E CE DE H

412271

	9	10	11	12
1. Nume				
2. Prenume				
3. Data nașterii				
4. Locul nașterii				
5. Adresa				
6. Categorie				
7. Data emiterii				
8. Data expirării				
9. Locul emiterii				
10. Numărul permisului				
11. Data emiterii				
12. Data expirării				
13. Locul emiterii				
14. Data emiterii				

2002004053046

REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNCADRARE



A. BLAN 358
B. RIȘCANI
C. UAZ
D. 31514
E. UNIVERSAL
F. 1998
G. X
H. 31514DEX04023
I. 145607653

1. NOC 63098
2. 1750 P 2500
3. B1 5 P1 2445
4. E0404598
5. BENZINĂ
6. GRI
7. Q X
8. 06 08 2014
9. X

C1.1 "RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD" S.A.
C1a 1003602006563
C1b NDA BĂLȚI
C1 PROPIETAR
2. "GRIS" REGISTRU"
3. REUTILAT MOTOR
REUTILAT CAROSERIE


A. Numărul de înregistrare; B. Anul fabricației; C1.1.1. Tipul; C1.2. Numărul de distribuție al șasiului; C1.3. Adresa; C4. Distanța dintre vehicul și motor; D1. Marca; D2. Modelul; D3. Tipul caroseriei; E. Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1. Marca Caroseriei (C1); E2. Numărul serial; F1. Masa maximă autorizată; F2. G. Greutatea proprie; H. Funcția vehiculului; I. Data fabricației; J1. Tipul motorului; F1. Capacitatea motorului (cm³); J2. Tipul de combustibil pentru motor de pornire; P1. Numărul motorului; Q. Numărul caroseriei; R1. An; R2. Categorie; S1. Numărul de locuri pe scaune; X. Marjă de siguranță; Z. Anul fabricației caroseriei.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3999056001484

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

Data 12 iunie 2019

1092487



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare X8937891K70AM8247 6. Nr. motorului D2457E2304786
2. Nr. de inmatriculare BLCX245 7. Nr. caroseriei 33070070140851
3. Certificat de inmatriculare 085601330 8. Nr. sasiului (cadruului) X9633090070948922
4. Marca, tipul, varianta GAZ 3309 9. Anul de fabricatie 2007
5. Tipul caroseriei FURGON 10. Culoarea ALB
11. Indicatia vitezometrului 78451
12. Baza de impozitare 8180 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD S	1003602006563	BALTI, mun. Balti, Stefan cel Mare, 189 A

III. DATELE PERSOANELOR DE INCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
VALERIU IACOBET	0960304560665	FALESTI, PIRLITA

IV. DATELE DESPRE PLATI SI ASIGURARI

Plati (asigurari)	Suma platii	Data achitarii	Seria si numarul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	12.06.2019	2299	11.06.2020	"B&M Test" S.R.L., Balti-066
Încasari în fondul rutier	3000	30.05.2019	2321	31.12.2019	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. raspunderii civile	1406.16	23.04.2019	004871368	27.05.2020	MOLDASIG S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE SI NEAJUNSURI DEPISTATE

VI. CONCLUZIE


A trecut testarea tehnica cu eliberarea ecusonului

PAVEL LISNIC; 0980404321346

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura



RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1 09 2 4 2 8

Data 05 iunie 2019



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare X9633090070940719 6. Nr. motorului D2457E2274302
 2. Nr. de inmatriculare BLCW013 7. Nr. caroseriei 33070070133849
 3. Certificat de inmatriculare 075608108 8. Nr. sasiului (cadrului) X9633090070940719
 4. Marca, tipul, varianta GAZ 3309-354 9. Anul de fabricatie 2007
 5. Tipul caroseriei AUTOTURN 10. Culoarea ALB
 11. Indicatia vitezometrului 65752
 12. Baza de impozitare 7200 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD S	1003602006563	BALTI, mun. Balti, Stefan cel Mare, 100 A

III. DATELE PERSOANELOR DE INCREDERE


Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
SERGHEI CHISARI	0960602046724	BALTI, SUCEAVA, I.A.A. nr 7

IV. DATELE DESPRE PLATI SI ASIGURARI

Plati (asigurari)	Suma platit	Data achitarii	Seria si numarul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	05.06.2019	2348	04.06.2020	"D&M Test" S.R.L., Balti-066
Incasari in fondul rutier	3000	31.05.2019	2349	31.12.2019	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. raspunderii civile	1195.24	23.04.2019	004871351	27.05.2020	MOLDASIG S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE SI NEAJUNSURI DEPISTATE

VI. CONCLUZIE



cu eliberarea ecusonului

CERTIFICAT NR. 000316
LISNIC PAVEL
IDNP 0980404321346

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura



CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 042906

Categoria *Tractor* Nr. *08103906*

Marca *MTZ 82.1* Anul *2004*

Motor *602002* Sasiu *U2111*

Culoarea *Combinat*

Posesor *SA Red Nord Sict.*

Adresa, localitatea *Str. Gherascel Nr 20*
18011

Certificat de inmatriculare
074 Seria *BLB*
Inspectoratul «INTEHAGRO»
Teodorci S

Data eliberării *18 05 2004*



MOLDOVA

BLTR-577



REVIZIA TEHNICĂ

2019

Nr 0478139

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Blank lined area for specifications and additional information.

Model *2-DTS-4*

Urmatorul control tehnic la *23 08* a. 2020

Inspectorul «INTEHAGRO»
[Signature]



Bonul se fixează în partea din spate a pașii de înțeles tractorului (în afară de remorcă) și se păstrează până la eliberarea unui nou bon

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
 Дополнительные сведения

Seria AB Nr.

Categoria *Tractor* Nr. *82009443*
 Наименование машины

Marca *MTZ-82.1* Anul *2008*
 Марка Год выпуска

Motor *377320* Sasiu
 Двигатель Шасси

Culoarea *ALBASTRU*
 Цвет

Posesor *SA RED-NORD*
 Владелец

Adresa *Com. Ilii str. Stefan cel Mare 180.H*
 Адрес Место жительства



874 Seria *BLC*
 Серия

Inspectoratul de Stat 'INTEHAGRO'
 Национальный инспекторат

Data eliberării *30 10 2008*
 Дата выдачи

T13000



Model *MTZ-82.1. BM1*

Urmatorul control tehnic in *2020* a. 2020

Inspectorul «INTEHAGRO»

Bonul se fixează în partea din spate a tractorului (în afara de remorcă) și se păstrează până la apariția unui nou bon

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1225678

Data 27 iunie 2019



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare UU1HSDARN46650828 6. Nr. motorului D022506
 2. Nr. de inmatriculare BLDO677 7. Nr. caroseriei UU1HSDARN46650828
 3. Certificat de inmatriculare 125609947 8. Nr. sasiului (cadruului) _____
 4. Marca, tipul, varianta DACIA DUSTER 9. Anul de fabricatie 2012
 5. Tipul caroseriei HATCHBACK 10. Culoarea NEGRU
 11. Indicatia vitezometrului 162750
 12. Baza de impozitare 1598 cm3

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
RE TELELE ELECTRICHE DE DISTRIBUTIE NORD S	1003602006563	BALTI, mun. Balti, Stefan cel Mare, IBU A

III. DATELE PERSOANELOR DE INCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
NICOLAE JEMNA	0980602046494	BALTI ALEXANDRU BABINSKI S, ap 1

IV. DATELE DESPRE PLATI SI ASIGURARI

Plati (asigurari)	Suma plati	Data achitarii	Seria si numarul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	150	27.06.2019	2299	26.06.2020	"B&M Test" S.R.L., Balti-066
Încasari în fondul rutier	958.8	30.05.2019	2309	31.12.2019	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. raspunderii civile	703.08	23.04.2019	004871291	27.05.2020	MOLDASIG S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE SI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

PAVEL LISNIC NR. 8980404321346



semnătura, numele, prenumele, codul personal

[Signature]

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

[Signature]
semnătura

