

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reabilitarea unui sector de drum din s. Găureni com. Zîmbreni din raionul Ialoveni, care asigură accesul la SRL”GHILENCOM” crescător de animale, și accesul la unitatea comercială SRL”Zîmcomcol” din s. Găureni, com. Zîmbreni, raionul Ialoveni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	Anul 2025-2026					
		Pina la 20.05.2026					
		1	2	3	4	5	
1	Organizare de șantier	2					
	Categoria de lucrari:						
1	1 Pregătirea teren de lucru						
	Categoria de lucrari:						
2.	2. Reabilitarea unui sector de drum din s. Găureni com. Zîmbreni din raionul Ialoveni, care asigură accesul la SRL”GHILENCOM” crescător de animale, și accesul la unitatea comercială SRL”Zîmcomcol” din s. Găureni, com. Zîmbreni, raionul Ialoveni						
3	Categoria de lucrari:						
	3 Amenajarea teritoriului						

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de începere a lucrărilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie___

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL___