

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1669879577690						
Obiectul achiziției: aciziții cu costuri mici - servicii de deservire si întreținere a ascensoarelor în anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Cod CPV 50700000-7					
Lotul 1-5						
Deservirea si întreținerea ascensorului de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.i. 3716 a.i. 2021	AP-1000-1,0	Moldova	Baslift	Conform cerințelor din anunțul de participare (p. 8)	DP- deservire parțială RG- Revizie jenerală – de două ori pe an RT – Revizii tehnice – o data in 15 zile Principalele operatii la lucrările de revizie si deservire sint: 1 Curățarea ascensorului	HG 506 din 05.07.2017 Legea nr. 151 din 09.06.2022

Deservirea si întreținerea ascensorului de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.i. 3717 a.i. 2021	AP-630-1,0	Moldova	Baslift
Deservirea si întreținerea ascensorului marfar de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.î. 4086 a.i 1986	AM-500-0,5	Armenia	Spitac
Deservirea si întreținerea ascensorului mic marar de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.i 6340 a.i. 1986	AMM-100-0,5	Russia	Platonovka

- 2 Verificarea uleiului, acolo unde este cazul
- 3 Verificarea uzurii lagărilor si a buneii funcționări a sistemului de ungere
- 4 Ungerea pieselor supuse frecării
- 5 Verificarea uzurii cablurilor de tracțiune si ficsării acestora
- 6 Verificarea funcționării componentelor de siguranțăsi reglarea acestora
- 7 Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- 8 Verificarea elementilor de prindere a cabinei si contragreutății
- 9 Verificarea strîngerii elementelor de îmbinare si a articulațiilor
- 10 Verificarea fixării tamponelor si a limitatoarelor de sfirsit de cursă
- 11 Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare si semnalizare
- 12 Verificarea conexiunelo rprizei de putere la pămînt ale echipamentelor electrice
- 13 Verificarea conexiunilor la aparate si a clemelor din dulapurile electricesi din cutiile de conexiuni
- 14 Verificarea stării glisierilor, a sistemului de susținere a glisierilor si a roții de fricțiune
- 15 Verificarea circuitelor hidraulice (unde este cazul)
- 16 Verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune
- 17 Verificarea usilor ascensorului

Principalele operatii la lucrările de RG sînt:

- 1 spălarea lagărelor motorului electric
- 2 verivicarea instalațiilor electrice din CM, puț, cabina.
- 3 verificarea paracazătoarelor, spalarea si ungerea lor
- 4 demontarea roții de fricțiune, spălarea si ungerea ei
- 5 Demontarea si asamblarea părții superioare a reductorului, verificarea arborului melcat, roții melcate, a lagărilor și rulmenților reductorului. Completarea cu ulei proaspăt

Prestatorul asigură functionarea ascensoarelor la parametrii normali in conformitate cu performanțele producătorului, respect regulile de Securitate, protecție a muncii si combatere a incendiului in timpul prestarii serviciilor.

Deservirea si întreținerea ascensorului marfar de pe adresa bd. Dacia 5/2a n.î. 4133 a.i 1986	AM-500-0,5			Prestatorul asigură intervenții operative prin personal specializat în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, la apelarea telefonică a dispeceratului, care funcționează 24 ore pe zi	
TOTAL	5 ascensoare				

Semnat: Numele, Prenumele: Ignatiev Viorel În calitate de: director

Ofertantul: „Travicon” SRL Adresa: MD2004 Chisinau str. Zăvoiuului 6g-3 tel. de contact: 067 27 77 88 email: travicon.srl@gmail.com