

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația căminului în I.P. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

			2024											
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3			
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1	Lucrari de reparatie	70 zile												
2	Rețele electrice	35 zile												
3	Instalatii sanitare	35 zile												
4	Sistema de Incalzire	35 zile												

NOTĂ: Lucrările vor fi executate conform termenelor stabilite de către Beneficiar

Data completării: 19 aprilie 2024

Nume: Igor CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: CONS ART ENGINEERING S.R.L.