

INVESTITOR DRSE UTA GAGAUZIA

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 12/4 din 26.11.20

Privind lucrarea Lucrări de reparație capitală a acoperișului sediului SSE Basarabeasca din str. Muncii, nr. 61, or. Basarabeasca

executată la obiectul DRSE UTA GAGAUZIA

în cadrul contractului nr. 38 din 05.11.2020 încheiat între SRL Pyramidgrup pentru lucrările de Lucrări de reparație capitală a acoperișului sediului SSE Basarabeasca din str. Muncii, nr. 61, or. Basarabeasca

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 560,

eliberată de către Centru de supraveghere sanatatea publica la 30.12.16, cu valabilitate pînă la 30.12.21,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii _____, fiind formată din:

președintele comisiei Șef-adjunct DRSE UTA G, maior al sp. A. Carac
Membrii comisiei Șef serviciu finanțe a DRSE UTA G, capitan al sp. S. Saucă.
Șef Secției SE Basarabeasca Catana Ion
Șef serviciu logistic al DRSE UTA G, locotenent al sp. D. Colja

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de reparație capitală a acoperișului sediului SSE Basarabeasca din str. Muncii, nr. 61, or. Basarabeasca

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost indeplinite conform caietului de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare si finalizate in termenii stabiliti

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

Sa fie receptionate Lucrări de reparație capitală a acoperișului sediului SSE Basarabeasca din str. Muncii, nr. 61, or. Basarabeasca

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală sectorul, str. destinația - _____, compusă din următoarele construcții - _____

suprafața la sol **m.p.**, suprafața totală interioară - **m.p.**, număr de etaje - conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chișinău - filiala Î. S. "Cadastru" **nr.** **din** anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi la în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL Pyramidgrup

" 26.11.2020

L.S.

[semnătura]



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: DRSE UTA GAGAUZIA

" 26.11.2020

L.S.

