

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G100 R33 – Sofia – Cărpineni – Mingir – R34 (selectiv) și G93 M1 – Bolțun – Pașcani – Lăpușna – R33, amplasate teritorial în raionul Hâncești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2025									
		luna									
	Organizare de șantier	VIII				IX				15.X.2025	
I	G93 M1 - Boltun - Pascani - Lapusna - R33, km 6+750 - km 8+520										
II	G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 3+100 - km 6+600										
III	G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 9+300 - km 15+100										

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL