

INVESTITOR: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 09 /2019 din 30 august 2019

privind lucrarea "Construcția Zonei de control vamal la postul vamal Costești" executată la obiectul or. Costești r-ul Râșcani extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat Costești – Stânca în cadrul contractului nr. 59 SV din 20 noiembrie 2018, 6 SV din 16 martie 2019 încheiat între Serviciul Vamal și "KVM Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 119/16 din 30 noiembrie 2018, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria or. Costești r-ul Râșcani la 30.11.2018, cu valabilitate până la 24 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 346-O din 30 iulie 2019, în intervalul 12.08.2019 – 30.08.2019, fiind formată din:

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Președintele comisiei</u> | <u>Viorel Doagă, Director adjunct interimar al Serviciului vamal; Șef Departament Venituri și control vamal</u> |
| <u>Membrii comisiei</u> | <u>Nelu Glasu, Primarul or. Costești r-ul Râșcani</u> |
| | <u>Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal</u> |
| | <u>Valentina Boguțcaia, Șef DSM al Serviciului vamal</u> |
| | <u>Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat</u> |
| | <u>Iurie Carpov, Specialist în construcții atestat</u> |
| | <u>Serghei Carpovici, Specialist în construcții atestat</u> |

3. Au mai participat la recepție:

Vasile Cojocaru Director "KVM Cons" SRL Antreprenor general

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) costul total al construcției constituie _____ lei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat Zona de control vamal Costești cu respectarea termenul de garanție a lucrărilor conform contractului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7123120082, adresa poștală or. Costești r-ul Râșcani, extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții: 7123120.082.01, suprafața la sol _____ suprafața totală, _____, numărul de nivele 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi august 2019 la Punctului de trecere a frontierei de stat Costești - Stînca în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Vioară Doagă

Membri: _____

Nelu Glasu

Zinaida Gorgos

Valentina Boguțaia

Valeriu Garștea

Murie Carpov

Serghei Carpovici

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

este gestionată

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " _____ 2019

S.R.L.

"KVM CONS"
L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " _____ 2019

L.Ș.

(semnătura)