

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 15 din 07 septembrie 2017

privind lucrarea : **Constructia Lacului de acumulare a apei nr. 2**, executată la obiectul : Gospodăria bio-organică „Gura-Bâcului” satul Varnița, r-nul Anenii Noi, în cadrul Contractului de Antrepriza nr. **15/17** din **15.05.2017** încheiat între **S.A.”FERTILITATEA - IALOVENI”** si **S.A. „DAAC HERMES”**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.04, eliberată de Primaria s.Varnita la 30.05.2017, cu valabilitate de 12 luni din momentul inceperii lucrarilor de constructie.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.09 – 07.09.2017, fiind formată din urmatorii membri:

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Andrei Cambur | 4. Calasnic Anatolii |
| 2. Dodi Vera | 5. Scripnic Valerii |
| 3. Rudenco Boris | |

3. Au mai participat la recepție:

1. _____
2. _____

4. Constatările comisiei de recepție:

a) Documentatia scrisa si desenata a fost prezentata integral, precum Cartea Tehnica de executarea a constructiei, Procesele-verbale a lucrarilor ce devin ascunse, Raporturile de incercari cu probele corespunzatoare etc.

b) Lucrarile au fost efectuate conform proiectului, toate schimbarile si modificarile intervenite pe parcurs au fost aprobate si coordonate cu autorul de proiect.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

1. a receptiona lucrarile la Lacul de acumulare nr.2.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost efectuate calitativ si in volum deplin, cu respectarea tuturor normelor tehnice in constructii, in conformitate cu proiectul si documentatia tehnica.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

1. De a nu exploata conducta de refulare a apei la temperaturi mai joase de 0 grade Celsius.

2. Alimentind bazinul acvatic, de a nu depasi NNR (nivel normal de retentie) stabilit de conditiile tehnice ale proiectului.






3. Se recomanda Beneficiarului de a intreprinde un sir de masuri de protectie la exploatarea Bazinului in conditii de siguranta, luind in considerare adincimea acestuia.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 0502110058, adresa poștală s.Varnita, r.Anenii Noi, destinația Bazin acvatic, suprafața Lacului de acumulare a apei este de 0,39 ha.

8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 07.09.2017, s.Varnita, r.Anenii Noi, în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

1. Andrei Cambur /  /
2. Dodi Vera /  /
3. Rudenco Boris /  /
4. Calasnic Anatolii /  /
5. Scripnic Valerii /  /



9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea Se propune spre receptie la
terminarea lucrarilor

" 12 " septembrie / 2017



L.S.

(semnătura)

V. Bonobobur

(funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SA «FERTILITATEA-IALOVENI»

Director:

Bujor Mihail / 



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

SA « DAAC-HERMES »

Prim vicepresedinte:

Igor Scerbinskii / 



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 16 din 15 iunie 2018

privind lucrarea : **Constructia Lacului de acumulare a apei nr. 3**, executată la obiectul : Gospodăria bio-organică „Gura-Bâcului” satul Varnița, r-nul Anenii Noi, în cadrul Contractului de Antrepriza nr. **15/17** din **15.05.2017** încheiat între **S.A.”FERTILITATEA - IALOVENI”** si **S.A. „DAAC HERMES”**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____, eliberată de Primaria s.Varnita la _____, cu valabilitate de 12 luni din momentul începerii lucrarilor de constructie.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.06-15.06.2018, fiind formată din urmatorii membri:

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Andrei Cambur | 4. Calasnic Anatolii |
| 2. Dodi Vera | 5. Scripnic Valerii |
| 3. Rudenco Boris | |

3. Au mai participat la recepție:

1. _____
2. _____

4. Constatările comisiei de recepție:

a) Documentatia scrisa si desenata a fost prezentata integral, precum Cartea Tehnica de executarea a constructiei, Procesele-verbale a lucrarilor ce devin ascunse, Raporturile de incercari cu probele corespunzatoare (se anexeaza) etc.

b) Lucrarile au fost efectuate conform proiectului, toate schimbarile si modificarile intervenite pe parcurs au fost aprobate si coordonate cu autorul de proiect.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

1. a receptiona lucrarile la Lacul de acumulare nr.3.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost efectuate calitativ si in volum deplin, cu respectarea tuturor normelor tehnice in constructii, in conformitate cu proiectul si documentatia tehnica.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

1. De a nu exploata conducta de refulare a apei la temperaturi mai joase de 0 grade Celsius.

2. Alimentind bazinul acvatic, de a nu depasi NNR (nivel normal de retentie) stabilit de conditiile tehnice ale proiectului.

3. Se recomanda Beneficiarului de a întreprinde un sir de masuri de protectie la exploatarea Bazinului in conditii de siguranta, luind in considerare adincimea acestuia.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s.Varnita, r.Anenii Noi, destinația Bazin acvatic, suprafața Lacului de acumulare a apei este de _____ ha.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 15.06.2018 , s.Varnita, r.Anenii Noi, în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

1. Andrei Cambur / _____ /
2. Dodi Vera / _____ /
3. Rudenco Boris / _____ /
4. Calasnic Anatolii / _____ /
5. Scripnic Valerii / _____ /



Lucrarea: **Constructia Lacului de acumulare a apei nr. 3 este:**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SA «FERTILITATEA-IALOVENI»

Director:

Bujor Mihail / _____



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

SA « DAAC-HERMES »

Prim vicepresedinte:

Igor Scerbinskii / _____



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17 din 15 iunie 2018

privind lucrarea : **Constructia Lacului de acumulare a apei nr. 4**, executată la obiectul : Gospodăria bio-organică „Gura-Bâcului” satul Varnița, r-nul Anenii Noi, în cadrul Contractului de Antrepriza nr. **15/17** din **15.05.2017** încheiat între **S.A.”FERTILITATEA - IALOVENI”** si **S.A. „DAAC HERMES”**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____, eliberată de Primaria s.Varnita la _____, cu valabilitate de 12 luni din momentul inceperii lucrarilor de constructie.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.06-15.06.2018, fiind formată din urmatorii membri:

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Andrei Cambur | 4. Calasnic Anatolii |
| 2. Dodi Vera | 5. Scripnic Valerii |
| 3. Rudenco Boris | |

3. Au mai participat la recepție:

1. _____
2. _____

4. Constatările comisiei de recepție:

a) Documentatia scrisa si desenata a fost prezentata integral, precum Cartea Tehnica de executarea a constructiei, Procesele-verbale a lucrarilor ce devin ascunse, Raporturile de incercari cu probele corespunzatoare (se anexeaza) etc.

b) Lucrarile au fost efectuate conform proiectului, toate schimbarile si modificarile intervenite pe parcurs au fost aprobate si coordonate cu autorul de proiect.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

1. a receptiona lucrarile la Lacul de acumulare nr.4.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost efectuate calitativ si in volum deplin, cu respectarea tuturor normelor tehnice in constructii, in conformitate cu proiectul si documentatia tehnica.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

1. De a nu exploata conducta de refulare a apei la temperaturi mai joase de 0 grade Celsius.

2. Alimentind bazinul acvatic, de a nu depasi NNR (nivel normal de retentie) stabilit de conditiile tehnice ale proiectului.

3. Se recomanda Beneficiarului de a întreprinde un sir de masuri de protectie la exploatarea Bazinului in conditii de siguranta, luind in considerare adincimea acestuia.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s.Varnita, r.Anenii Noi, destinația Bazin acvatic, suprafața Lacului de acumulare a apei este de _____ ha.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 15.06.2018, s.Varnita, r.Anenii Noi, în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

1. Andrei Cambur / _____
 2. Dodi Vera / _____
 3. Rudenco Boris / _____
 4. Calasnic Anatolii / _____
 5. Scripnic Valerii / _____
- 

Lucrarea: **Constructia Lacului de acumulare a apei nr. 4 este:**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SA «FERTILITATEA-IALOVENI»

Director:

Bujor Mihail / _____



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

SA « DAAC-HERMES »

Prim vicepresedinte:

Igor Scerbinskii / _____

