

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Taberei militare nr.123, mun. Chișinău, (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	<u>Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Taberei militare nr.123, mun. Chișinău,</u>	Anul (2024)	
		40 zile	
		1	2
	Organizare de șantier		
1	Lucrări de construcție		
2	Lucrări de montare		
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor.			

Semnat: 14.03.2024
Nume: **Guzun Elena**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **”SHARLLY” S.R.L.**