

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparatie curentă a blocului sanitar public din cadrul Postului vamal
Giurgiuleşti 1**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum ireaobiectului	Anul 2026						...							
		Luna													
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7- 8	9-	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de şantier şi montare schela metalică	±													
	Lucrări de demolare (desfacere pavaj, pardoseli, placaje, curatire manuala)	±													
	Lucrări de finisare (tencueli, gruntuiri,montare placi ceramice)	±	±												
	Lucrari de instalatii sanitare si electrice (vas, lavoar, baterii,robineti, prize întrerupatoare)		±												
	Lucrari exterioare (pavaj din placi pentru trotuar)		±												
	Finisari		±												

Data:06.07.2026

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL