

MANAGEMENT INVEST GROUP SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie interioare la Casa de Cultura (sala mica, coridor etajul 2, casa scarii) sat. Puhaceni,
r-ul Anenii Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Luna		
		septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări:	- Lucrări de demolare	- Lucrări cu tencuieli - Lucrări de finisare a pardoselilor - Executarea lucrărilor de montare a tavanului	- Vopsitorii (pereți, tavane) - Diverse lucrări

Semnat: _____

Nume: Igor Corolețchi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. „Management Invest Group”