

Scrisoare de garantie si buna executie a lucrarilor

11.1 SRL San Construct Grup garanteaza:

11.1.1 Executarea tuturor lucrarilor din suma prevazuta in art.2 din tratat privind:

**Echiparea cu grupuri sanitare interioare in blocul central or.Causeni
str.A.Mateevici 18**

51.1.2 Calitatea buna a materialelor,structurilor,echipamentelor si sistemelor care

corespund cu proiectul specificatiilor acestora,standardele de stat si conditiile tehnice,disponibilitatea certificatelor corespunzatoare,pasapoarte tehnice si alte documente care sa ateste calitatea acestora.

11.1.3 Calitatea de executie a tuturor lucrarilor,in conformitate cu proiectul, documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.

11.1.4 Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul receptiei lucrarilor si perioada de exploatare a obiectului .

11.1.5 Functionarea perfecta a sistemelor ingineresti si a echipamentelor la exploatarea normala la locul obiectului.

11.2 Perioada de garantie a calitatii muncii este de 60 luni de la data semnarii de catre parti a executarii finale a lucrarilor.

11.3 In cazul in care,in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului,partile vor trebui sa faca un raport de munca nesatisfacatoare,in care se vor stabili data descoperirii defectului si se va indica data indreptarii greselii.Contractantul va elimina greselile descoperite pe propria cheltuiala si in termen specificat in actul de refacere,dar nu mai mult de 3 zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre neconformitatile detectate,cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sint provocate de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale clientului sau a altor parti terte.

11.4 Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe, defectele si alte neconcordante cauzata de utilizarea necorespunzatoare a rezultatelor muncii.

Pe parcursul anilor 2014-2021 la lucrarile efectuate de compania noastra procentul cazurilor de garantie nu a depasit 2 la suta.

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnata: