

INVESTITOR
SRL „Cherry Alliance”

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02/18 din 18.09.2018

obiectul „Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hîncești s. Buțeni” în cadrul contractului nr. 04/05 din 4 mai, 2018 încheiat între „Cherry Alliance” SRL și „Vipart Plus” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32, eliberată de Primăria satului Buțeni la data 15.06.2018, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.09.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Stoianenco Mihail - Director SRL „Cherry Alliance”

Membrii comisiei

Pencov Mihail - Proiectant

Rudenco Boris – Responsabil tehnic (Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare)

Danilov Denis - Responsabil tehnic (Instalații și rețele electrice)

Frunză Ivan – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare)

Melnic Andrei - Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele electrice)

3. Au mai participat la recepție:

Popov Vitalie – Director „Vipart Plus” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor conform proiectului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3417, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la data _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei

1. Mihail PENCOV - _____

2. Boris RUDENCO - _____

3. Denis DANILOV - _____

4. Ivan FRUNZA - _____

5. Andrei MELNIC - _____

9. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

„ ” _____ 2018

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„ 18 ” septembrie 2018

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„ 18 ” septembrie 2018

L.Ș. _____
(semnătura)



Anexa nr. 1
la Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data 18.09.18

Constatările comisiei de recepție:

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse.

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Stoianenco', written over a horizontal line.

Anexa nr. 2
la Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data 18.09.18

**Constatările comisiei de recepție
la lucrările ce nu au fost executate**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO

Handwritten signature in blue ink.



Anexa nr. 3
la Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data 18.09.18

Constatările comisiei de recepție
La lucrările ce nu s-au respectat prevederile proiectului

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO

