

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699962025423 din 14.11.2023

Obiectul achiziției: **privind achiziționarea serviciilor de deservirea și reparația tehnică a ascensoarelor, și platformei conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.2 Încercarea instalațiilor tehnice și expertiza rezultatelor ascensoarelor						
Inspekția tehnică periodică a ascensoarelor	Inspekția tehnică a ascensorului AP-500-1.0 cu nr.de înregistrare 8542 din cadrul CCD , str. Al. Russo, 11	RM	-	Încercarea instalațiilor tehnice și expertiza rezultatelor ascensoarelor.	Inspekția tehnică a ascensorului AP-500-1.0 cu nr.de înregistrare 8542 din cadrul CCD , str. Al. Russo, 11	LEGE Nr. 151 din 09-06-2022 HG 506 din 05-07-2017
Inspekția tehnică periodică a ascensoarelor	Inspekția tehnică a ascensorului AP-500-1.0 cu nr.de înregistrare 8170 din cadrul CCD , str. Al. Russo, 11	RM	-	Încercarea instalațiilor tehnice și expertiza rezultatelor ascensoarelor.	Inspekția tehnică a ascensorului AP-500-1.0 cu nr.de înregistrare 8170 din cadrul CCD , str. Al. Russo, 11	LEGE Nr. 151 din 09-06-2022 HG 506 din 05-07-2017
Inspekția tehnică periodică a ascensoarelor	Inspekția tehnică a ascensorului AP-400-1.0 cu nr.de înregistrare 8153 din cadrul CMF nr. 11, str. P. Rareș, 32	RM	-	Încercarea instalațiilor tehnice și expertiza rezultatelor ascensoarelor.	Inspekția tehnică a ascensorului AP-400-1.0 cu nr.de înregistrare 8153 din cadrul CMF nr. 11, str. P. Rareș, 32	LEGE Nr. 151 din 09-06-2022 HG 506 din 05-07-2017
Inspekția tehnică periodică a ascensoarelor	Inspekția tehnică a ascensorului AP-630-1.0 cu nr.de înregistrare 9365 din cadrul CMF 10, str. Socoleni 19	RM	-	Încercarea instalațiilor tehnice și expertiza rezultatelor ascensoarelor.	Inspekția tehnică a ascensorului AP-630-1.0 cu nr.de înregistrare 9365 din cadrul CMF 10, str. Socoleni 19	LEGE Nr. 151 din 09-06-2022 HG 506 din 05-07-2017
Inspekția tehnică periodică a ascensoarelor	Inspekția tehnică a ascensorului AP-630-1.0 cu nr.de înregistrare 9806 din cadrul CMF 10, str. Socoleni 19	RM	-	Încercarea instalațiilor tehnice și expertiza rezultatelor ascensoarelor.	Inspekția tehnică a ascensorului AP-630-1.0 cu nr.de înregistrare 9806 din cadrul CMF 10, str. Socoleni 19	LEGE Nr. 151 din 09-06-2022 HG 506 din 05-07-2017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Croitoru Alexandru În calitate de: director organism de inspekție

Ofertantul: S.R.L. TEST LIFT Adresa: or. Chișinău, str. Mircea cel Batrân 39.