

Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України»
Радіологічна лабораторія

Свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями

№ РЛ 018/25 чинне до 27 квітня 2030 р.

вул. Круп'ярська, 27, м. Львів, 79014 тел. 275-51-74, e-mail: radseslviv@gmail.com

Протоколи №№37-39/21
радіологічного випробування деревини та продукції з деревини
від 20 травня 2026 р.

Назва об'єкта, адреса: ТОВ «СВІСС КРОНО», Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька,
вул. Я. Мудрого, 62

Дата відбору проб: 18.05.2026

Назва проби:

1. плита деревостружкова шліфована;
2. плита деревостружкова шліфована;
3. плита деревостружкова шліфована;

Мета вимірювання: вимірювання питомої активності цезію-137 у деревині.

НД на продукцію: «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини» ГН 6.6.1-120-2005, ГН 6.6.1-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

Вимірювальне обладнання: спектрометр енергій гамма-випромінювання СЕГ-001 «АКП-С».

Сертифікат калібрування: UA01 №2669 від 08.10.2025.

Додаткова інформація: -

Радіаційні показники:

Назва продукції	Вимога НД, питома активність Cs-137 Бк/кг	Фактичне значення, питома активність Cs-137 Бк/кг	Невизначеність (U при k=2, p=0,95%) Бк/кг	НД на методи вимірювання
Плита деревностружкова шліфована	740	< 27,1	-	МВИ №07- 119:2011 25.02.2011
Плита деревностружкова шліфована	740	< 28,6	-	МВИ №07- 119:2011 25.02.2011
Плита деревностружкова шліфована	740	< 26,3	-	МВИ №07- 119:2011 25.02.2011

Результати випробування стосуються лише зразка, який підлягав вимірюванню.
Невизначеність результатів вимірювання (U при k =2, p= 0,95): -

Прізвище особи, яка проводила випробування:

Професіонал з дослідження факторів

навколишнього середовища Оксана ФЕДИНИШИН

Інженер Ольга ПІДСАДНІЮК

Висновок: випробувальні взірці плит деревностружкових шліфованих ТОВ «СВІСС КРОНО» відповідають вимогам державного гігієнічного нормативу ГН 6.6.1-120-2005 «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини».

В. о. зав. радіологічної лабораторії



Валерій ЛИТЮК