GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

<u>Lucrări de reparație a acoperiului șarpant și anexa neîncălzită la sediul primăriei Borogani, r-l Leova</u> (denumirea lucrărilor)

| Nº | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | anul 2020/ luni | |
|-----|--|-----------------|---|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Organizare de şantier | + | |
| 2. | Lucrari de demontaj | + | + |
| 2.1 | Ancorarea si betonarea | + | Ť |
| 2.2 | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | + | Ť |
| 3. | Aplicarea izolatiei higrofuge | | Ť |
| 4. | Instalație de acoperire a acoperișului | | ÷ |
| 5. | Livrare obiect de lucru | | + |

Data completării:20.07.21 Nume: <u>Cîlcic Serghei</u>

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: COOPERATIVA «GRANIT»

