



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE SUPLIMENTAR

Nr. 10/61/0088 din 26 mai 2025

conex Actului de inspectare nr. 10/53/0088 din 06 mai 2025

1. **Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:**
 - Vadim Guțu, inspector principal, Direcția supravegherea tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică
2. **Temeiul efectuării inspectării:** cerere nr. 6626/25 din 26.05.2025
3. **Domeniul de activitate cercetat:** evaluarea riscului de incendiu.
4. **Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** "Tabără de odihnă pentru copii și tineret "PRIETENIE", situat pe adresa: raionul Dubăsari, s. Coșnița
5. **Timpul efectuării inspectării:** 26.05.2025 (documentar)
6. **Beneficiar/Investitor/Proprietar:** Consiliul raional Dubăsari
7. **Antreprenor/Subantreprenor:** _____
8. **Proiectant:** _____
9. **Descrierea obiectului inspectat/caracteristici:** tabără de odihnă 2 blocuri cu trei nivele, bloc administrativ și bloc cu ospățarie și bucătărie. Dotate cu mijloace de prima intervenție în caz de incendiu. Către clădirile este asigurat acces pentru autospeciale. Pe teritoriul sunt amplasate 2 bazine (50m³ și 100 m³), un HI. Capacitatea taberei 300 (trei sute) copii și 49 (patruzeci și nouă) personal.
10. **Constatările și rezultatele inspectării:**
 1. Nu sunt înlăturate neconformitățile constate în Raportul tehnic de încercări și măsurări în instalațiile electrice nr. 234 din 24.03.2025 (pct. 65 Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022);

2. Nu se desfășoară instructajul cu personalul angajat privind măsurile de apărare împotriva incendiilor (la momentul angajării personalului pe perioada estivală) (pct. 10 al. (9) Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia: lipsesc

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

12. Mențiuni speciale: _____

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

2. _____

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate.

14. Anexe:

- Raportul tehnic de încercări și măsurări în instalațiile electrice nr. 234 din 24.03.2025;
- Ordin nr. 3 din 19.05.2025 privind numirea persoanei responsabile de apărare împotriva incendiilor și crearea formațiunii benevole de pompieri (pe perioada estivală);
- Declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor;
- Foto poze de instalarea indicatorilor, planurilor – schemelor și detectoarelor autonome de incendiu de semnalizare și avertizare la incendiu.
- Act IGSU;
- Act ignifugă cu anexe.

15. Semnăturile inspectorilor:

Vadim Guțu
(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

VERLAN Viorica IDNP 2000021050606

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)