

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a edificiului SFS din mun. Chișinău, str. Constantin TĂNASE, 6

. D	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021-2022					
		Luni					
		1	2	3			
	Organizarea de santier						
	Demolarea/demontarea						
	Tencuirea cu amestec uscat a peretilor si tavanelor						
	Driscuirea si vopsirea peretilor si tavanelor						
	Montarea tavanelor suspendate						
	Stratul suport la pardoseli						
	Pardoseli din laminat						
	Montarea timplariei						
	Lucrarile electrice						
	Diverse						

Durata de executie -3 luni

