

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale
(regionale G): LOT XXXII Raionul Straseni
G70 Straseni-Scoreni-Dancen-R3, km 10,3 - 11,63 (1330 m.l.)

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | | |
|------------|---|-----------|----|----|----|----|
| | | Luna | | | | |
| | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Organizarea șantierului | | x | | | |
| 2 | Lucrări la amenajarea podețelor, acceselor, ințărilor | | x | | | |
| 3 | Lucrări de pregătire a fundației | | x | x | | |
| 4 | Lucrări la amenajare a stratului de egalizare | | x | x | | |
| 5 | Lucrări la amenajare a îmbrăcăminte rutiere | | | x | | |
| 6 | Lucrări la amenajare a acostamentelor | | | x | x | |
| 7 | Amenajare a indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranța, marcajelor rutiere | | | x | x | |

Semnat:

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis S.R.L.