

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din comuna Jora de Mijloc, r-ul Orhei”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Nr. de zile lucratoare pentru fiecare segment de drum											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	■											
2.	1. Reparatia 1-lui drum de linga monument (Cicala V - Globa A.) s. Jora de Jos	■	■	■	■	■							
3.	2. Reparatia a 2-lia drum de linga monument (Grigorii L) s. Jora de Jos	■	■	■	■								
4.	3. Reparatia a 4-lia drum de linga monument (de la Stavila Valeriu - Eni Mihai) s. Jora de Jos	■	■	■	■	■	■						
5.	4. Reparatia drumului local (Gondu E - Cozima V) s. Jora de Jos	■	■	■	■	■							
6.	5. Reparatia drumului prin reprofilare cu adaos de material Farmacia Sociala - Baia s. Jora de Mijloc	■	■	■	■								
	Total	25 zile											

Semnat: _____

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC "S&T Prodpan" SRL**