

3	DAF IGSU 207	un	1	Schimb ulei motor Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru motorina Înoirea sistemului de frânare Schimb ulei servo directive Schimb perna spate la cabină Schimb lichid racirea motorului	1 1 1 1 1 1 1 1	
4	VOLVO MAI 9233	un	1	Schimb ulei motor Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru motorina Schimb plăcuțe frână față(set) Schimb plăcuțe frână spate(set) Schimb amortizoare față Schimb amortizoare spate Schimb bușei barei stabilizatoare Schimb articulație de ghidare scforni Schimb senzori aprindere	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale USP Giurgiulești al DSE mun. Cahul						
5	ACI-5/40 MAZ-5337A2 a.f. 2008 N/î: MAI-9133		1	Schimbare bloc de siguranțe	1	
Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale USP Cantemir al DSE mun. Cahul						
6	VOLVO FL-614 an.1990 MAI 9240	un	1	Reparație sydare radiatorului de răcire	1	

7	DENNIS RAPIER an.2000 W686AOR	un	1	Diagnostica compiuteorizată Reparația radiatorului	1 1	