

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1	2	3	4	5	6						
1	Organizarea de santier												
2	Lucrari de reparatie												
3	Sistema de ventilare												
4	Rețele interioare de apeduct și canalizare												
5	Lucrarile de electricitate (EEF/IEI)												
6	Sistem Incendiu (SI.SU)												
7	Telecomunicatii si Semnalizari (TS.SU)												

Durata de executie 180 zile

