

s. Cainarii Vechi r-nul Soroca, sa fie receptionate si transmise investitorului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: _____, destinația: _____, suprafața la sol: _____,
suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **14 decembrie 2022** în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Veaceslav Terentii _____

Grigore Marinescu _____

Constantin Burlacu _____

Aliona Rischitori _____

Valeriu Iazinschi _____

Valeriu Apostol _____

Valentin Medvedi _____

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: _____



(semnatura)

20.01.23

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Lucrarile de reparatie a incaperilor cantinei la Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca**, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
14 decembrie 2022

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
14 decembrie 2022



L.S.

(semnatura)



L.S.

(semnatura)