

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor (sala sportivă) Complexul Educațional

		LUNI																													
N	Denumirea lucrarilor	3																													
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	Lucrari de constructie															+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	Glafuri,rigle,coloane															+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	Pardoseli	+				+	+																					+	+		
	Pereti											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
	Tavane																	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	Timplarie																											+			
	Incalzire		+	+	+																									+	+
	Montare inventar sportiv		+	+	+																										
	Diverse		+										+															+			
	Lucrari electrice																														
	Lucrari de constructie	+	+																												
	Lucrari de montare	+	+	+	+																										
	Utilaj																													+	+
	Retea ventilarea																														
	Lucrari de constructie	+	+																												
	Lucrari de montare	+	+	+	+																										
	Utilaj																													+	+
	Utilaj sportiv																													+	+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL