

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1708436922876 din 29.02.2024
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale CSP Chișinău						
1.1 Ford Focus, an.2007				Schimb ulei motor 5W30(MB 229.51) – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru benzină – 1 serv. Demontare-montare balansare, instalare. roata R15 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R15 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.2 Nissan				Schimb ulei motor 5W40 – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea	

Pathfinder, YD25, an.2007				Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină Demontare-montare-balansare,instalare. roata R17 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R17 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Schimb parbriz – 1 serv. Schimb stecă la oglindă (dreapta) – 1 serv. Schimb injector(nasos) – 1 serv.	contractantă în Caietul de sarcini	
1.3 Renault Kangoo, 1.6 benzină an.2007				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru benzină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R15 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R15 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.4 Mercedes Benz cdi, an.2011				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 8 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

				Vulcanizarea anvelopei R16 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv.		
1.5 Volkswagen Tiguan, 1950 cm ³ , an.2016				Schimb ulei motor 5W30(MB 229.51) – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru benzină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R16 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.6 Fiat Ducato 2,3 TD an.2007 (VFICALA8341371 85)				Schimb ulei motor 5W30(MB 229.51) – 1serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R1 – 8 serv.6 Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

				Reparația farurilor – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv.		
1.7 Iveco (refrigerator) an.2015				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R16 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.8 Dacia Duster IAJ601,604, HCH497				Schimb ulei motor 5W30 – 3 serv. Schimb filtru ulei – 3 serv. Schimb filtru aer – 3 serv. Schimb filtru salon – 3 serv. Schimb filtru motorină – 3 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 24 serv. Vulcanizarea anvelopei R16 – 24 serv. Diagnostică computerizată – 3 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 3 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 3 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 3 serv. Schimb lichid răcire – 3 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 3 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.9 Dacia Sandero TVD-612,637				Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 16 serv. Vulcanizarea anvelopei R16 – 16 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.10 Ford Transitz refrigerator,				Schimb ulei motor 5W30 – 2 serv. Schimb filtru ulei – 2 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

RWN-017,026				Schimb filtru aer – 2 serv. Schimb filtru salon – 2 serv. Schimb filtru motorină – 2 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 48 serv. Vulcanizarea anvelopei R16 – 48 serv. Diagnostică computerizată - 2 serv. Schimb bugii incandescente(set) - 2 serv. Schimb set distribuție(GRM) - 2 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) - 2 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) - 2 serv. Schimb lichid răcire - 2 serv.		
1.11 Renault Tracs,HMK-293				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata – 32 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.12 Dacia Dokker an.2017				Schimb ulei motor 5W30 – 2 serv. Schimb filtru ulei – 2 serv. Schimb filtru aer – 2 serv. Schimb filtru salon – 2 serv. Schimb filtru benzină – 2 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R16 – 16 serv. Vulcanizarea anvelopei R16 – 16 serv. Diagnostică computerizată – 2 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 2 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 2 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 2 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 2 serv. Schimb lichid răcire – 2 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

1.13 Mitsubishi Pajero an.2012				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R17 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R16 – 4 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Schimb parbriz – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb oglinda(stînga) – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.14 Isuzu Tracs an.2023				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. anvel. – 24 serv. Vulcanizarea anvelopei – 24 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.15 Wolkswagen transporter,1,7 cm3, an.1989				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. R16.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

				– 8 serv. Vulcanizarea anvelopei – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv.		
1.16 Mercedes Vito 1995cm3, an.2023				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. R17 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.17 Škoda Octavia 1,9TDI, an.2007				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. R15. – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

				Schimb suport motor(set) – 1 serv. Schimb termostat – 1 serv.		
1.18 Tractor Foton-454, an.2012				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru motorină – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Lucrări de sudare – 6 ore. Lucrări la sistemul electric – 8 ore.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.19 DaciaLogan, an.2013 1142cm3				Schimb ulei motor 5W30 – 6 serv. Schimb filtru ulei – 6 serv. Schimb filtru aer – 6 serv. Schimb filtru salon – 6 serv. Schimb filtru benzină – 6 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R15 – 48 serv. Vulcanizarea anvelopei R15 – 48 serv. Diagnostică computerizată – 6 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 6 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 6 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 6 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 6 serv. Schimb lichid răcire – 6 serv. Diagnostică suspensiei – 1 serv. Schimb amortizor spate – 6 serv. Schimb suport motor(set) – 6 serv. Schimb curea amplificator hidraulic – 6 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.20 DaciaLogan, an.2010 1461cm3				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru combustibil – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R15 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R15 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

				Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frâna spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv. Diagnostică suspensiei – 1 serv. Schimb amortizor spate – 1 serv. Reglare unghiurilor de direcție – 1 serv. Schimb pres garniturii spate motor – 1 serv. Reparația sistemului de încălzire a salonului – 1 serv. Schimb bucsă(salen bloc) braț față – 1 serv. Schimb arc elicoidal față, spate – 1 serv. Schimb cilindru frâna spate – 1 serv. Schimb oglinda stînga – 1 serv. Schimb ambreaj – 1 serv. Schimb mecanism de direcție(rulevaia reica) – 1 serv. Schimb termostat – 1 serv.		
1.21 Dacia Logan, an.2019				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv. Schimb filtru combustibil – 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare. roata R15 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R15 – 8 serv. Diagnostică computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frâna spate(set) – 1 serv. Schimb lichid răcire – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	
1.22 Chevrolet Orlando,1796cm3				Schimb ulei motor 5W30 – 1 serv. Schimb filtru ulei – 1 serv. Schimb filtru aer – 1 serv. Schimb filtru salon – 1 serv.	Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Caietul de sarcini	

				Schimb filtru combustibil – 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare. roata R15 – 8 serv. Vulcanizarea anvelopei R15 – 8 serv. Diagnostica computerizată – 1 serv. Schimb bugii incandescente(set) – 1 serv. Schimb set distribuție(GRM) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână față(set) – 1 serv. Schimb plăcuțe frână spate(set) – 1 serv.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "QUALITY STARDARD" S.R.L

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 28/3

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1708436922876 din 29.02.2024
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb pentru anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
50100000-6	Lotul 1 Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale CSP Chișinău									
50100000-6	1.1 Ford Focus, an.2007	unitate	1	5 716,67	6 860,00	5 716,67	6 860,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.2 Nissan Pathfinder, YD25, an.2007	unitate	1	12 600,00	15 120,00	12 600,00	15 120,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.3 Renault Kangoo, 1.6 benzină an.2007	unitate	1	5 575,00	6 690,00	5 575,00	6 690,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.4 Mercedes Benz cdi, an.2011	unitate	1	7 225,00	8 670,00	7 225,00	8 670,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.5 Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, an.2016	unitate	1	6 191,67	7 430,00	6 191,67	7 430,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.6 Fiat Ducato 2,3 TD an.2007	unitate	1	7 641,67	9 170,00	7 641,67	9 170,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.7 Iveco (refrigerator) an.2015	unitate	1	7 500,00	9 000,00	7 500,00	9 000,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.8 Dacia Duster IAJ601,604, HCH497	unitate	3	6 841,67	8 210,00	20 525,00	24 630,00	La solicitarea beneficiarului		

50100000-6	1.9 Dacia Sandero TVD-612,637	unitate	2	800,00	960,00	1 600,00	1 920,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.10 Ford Tranzit refrigerator, RWN-017,026	unitate	2	8 941,67	10 730,00	17 883,33	21 460,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.11 Renault Tracs,HMK-293	unitate	1	8 066,67	9 680,00	8 066,67	9 680,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.12 Dacia Dokker an.2017	unitate	2	6 425,00	7 710,00	12 850,00	15 420,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.13 Mitsubichi Pajero an.2012	unitate	1	10 325,00	12 390,00	10 325,00	12 390,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.14 Isuzu Tracs an.2023	unitate	1	7 250,00	8 700,00	7 250,00	8 700,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.15 Wolkswagen transporter,1,7 cm3, an.1989	unitate	1	6 858,33	8 230,00	6 858,33	8 230,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.16 Mercedes Vito 1995cm3, an.2023	unitate	1	6 316,67	7 580,00	6 316,67	7 580,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.17 Šcoda Octavia 1,9TDI, an.2007	unitate	1	8 050,00	9 660,00	8 050,00	9 660,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.18 Tractor Foton-454, an.2012	unitate	1	4 620,83	5 545,00	4 620,83	5 545,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.19 DaciaLogan, an.2013 1142cm3	unitate	6	7 351,39	8 821,67	44 108,33	52 930,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.20 DaciaLogan, an.2010 1461cm3	unitate	1	16 425,00	19 710,00	16 425,00	19 710,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.21 Dacia Logan, an.2019	unitate	1	6 433,33	7 720,00	6 433,33	7 720,00	La solicitarea beneficiarului		
50100000-6	1.22 Chevrolet Orlando, 1796cm3	unitate	1	6 808,33	8 170,00	6 808,33	8 170,00	La solicitarea beneficiarului		
	Total lot 1					230 570,83	276 685,00			
	TOTAL					230 570,83	276 685,00			

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "QUALITY STARDARD" S.R.L

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 28/3