

la Documentația standard nr. ____
din " ____ " _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația drumului de acces către Instituția Publică Complexul Sportiv Raional Strășeni din s. Pănășești, r-nul Strășeni, amenajarea parcarii, teritoriului adiacent și a râulețului.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului		2023 Luna																			
	Organizare de șantier	Valoare fara TVA, MDL	1				2				3				4				5			
1	Drum de acces. Structura rutiera	1,122,224.99																				
2	Amenajarea teritoriului adiacent	267,560.26																				
2.1	Lucrari de terasament																					
2.2	Suprafata parcarii din asfalt, S=325m2																					
2.3	Trotuar, S=15m2																					
2.4	Executarea inverzirii																					
3	Lucrari hidrotehnice	2,753,295.49																				
3.1	Lucrari de terasament																					
3.2	Lucrari de defrisare																					
3.3	Lucrari de demolare																					
3.4	Lucrari de constructie a podetului																					

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL