

Obiectivul Alimentarea cu apă
a.s. Bic com. Bubuieci, Chişinău
Adresa S. Bic, com Bubuieci
str. Grădinarilor

PROCES -VERBAL
de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 1 Data 1 aprilie 2019

1. Obiectul Alimentarea cu Apă a s. Bic, com
Bubuieci, mun Chişinău.
Lot Alimentarea cu apă

Punct de lucru S. Bic str. Grădinarilor

2. Investitor (beneficiar) Primăria com. Bubuieci

Responsabilul tehnic atestat _____

certificat nr.

3. Executantul (antreprenor)

SRL „Demavend”

Dirigintele de şantier atestat _____

certificat nr.

cert nr. 1166 seria 2015-DLS

4. Proiectant _____

SRL „ Hidroproiect”

5. Faza de lucrări supusa verificării Montarea tevilor

În pământ pe pat din nisip, montarea caminelor
de vizitare inclusiv accesorii din fontă și PE

6. Elemente de identificare (sector, porţiune, cota, ax, etc.) _____

- 1) Teava PE 100, SDR 11, PN16 - L 210 m l montata pe pat din nisip,
inclusiv 52 de m.l. prin tuburile de protectie existente si noi.
- 2) Teava PE 100 SDR 17 PN10 Ø125mm - L 165 m l montata pe un
strat de nisip, si prin tuburile de protectie conform proiect.
- 3) Camine de vizitare Ø 1500mm - 2 buc, Ø 2000mm - 1 buc, inclusiv hidroizolarea.

7. Verificările s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. 23-16-AE
planșele nr. 4-9 sau dispoziției de șantier nr. _____
din " _____ " _____ 20 _____

8. La executarea lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale
teava ϕ 200 PE100, SDR11, PN16; teava ϕ 125 PE100 SDR17 PN10
certificat de atestare
Certificat de conformitate nr OCP@SP.MD.015.11.A.4527618
agrement tehnic, certificat de atestare
Elemente din beton armat. Certificat nr. OCP-018-
-11 A 1337-18 cu valabilitatea pînă la 29.10.2019

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documente normative în vigoare

avizate sau neavizate de proiectant

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data: Începere 28.02.2019 Finalizare 14.03.2019

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrărilor ascunse) _____

Executant (antreprenor)

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat

Responsabil tehnic atestat



Nicolae C.
(numele, semnătura și ștampila)

(numele, semnătura și ștampila)

Proiectant

(numele, semnătura și ștampila)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 6.08.2019

privind lucrarea «Водоснабжение села Чишмикиной Вулканештского района» executată la obiectul «Водоснабжение села Чишмикиной Вулканештского района» în cadrul contractului nr. MD-2019-06-25-000029-1-11/38 din 25.06.2019 încheiat între Primaria s.Cismichioi si SRL "Demavend" pentru lucrările de «Водоснабжение села Чишмикиной Вулканештского района»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26, eliberată de Primaria s.Cismichioi la **02.07.2019** cu valabilitate pînă la **02.07.2021**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **06.08.2019**, fiind formată din:

Primar s.Cismichioi Madjar P.
Director M.N. "Magazin-prima" Cazari C. Popa
Responsabil tehnic Nicolae C.
Director SRL "Demavend" Stefan F.
Consilier Madjar G.



(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Manastirli Vladimir – Diredinte lucrari specializate

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять выполненные работы в количестве
измененные в исполнительном плане

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Обход и осмотр строительной
конструкции

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Принять работы по акту приема
по окончанию работ.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții Rețele de apeduct, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 06.08.2019 la 10:00 în 4 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ
INVESTITORUL:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din __ Aprilie 2019

privind lucrarea "Alimentarea cu apa a sat Bic, com Bubuieci, mun. Chisinau (Etapa I)" executată la obiectul "Alimentarea cu apa a sat Bic, com Bubuieci, mun. Chisinau (Etapa I)" în cadrul contractului nr. 13 din 17.01.2018 încheiat între SRL "DEMAVEND" pentru lucrările de Primaria com. Bubuieci.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 5, eliberată de Primaria com. Bubuieci la 21.02.2019, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.04.2019-02.04.2019, fiind formată din:

Vișanu Tatiana
Beslie Ecaterina
Gheorghe Gheorghe
Moroșanu Tatiana



(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Statoru Fiodor director SRL "Demavend, Sorocian Gheorghe
proiectant, Nicolae Constantin șef de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările efectuate de contractat
să fie recepționate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


Lucrările au fost îndeplinite
pe deplin. Sistemul a fost spalat
și supus încercărilor sub presiune
în prezența colaboratorului de la APH com.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"02"04.2019
L.Ș.
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"02"04.2019
L.Ș.
(semnătura)

INVESTITOR

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 15-02-2018

privind lucrarea **reparatia sistemului de apeduct pe str. Mcgoldriec, M. Eminescu, Dm. Cantemir** executată la obiectul s. Cucoara raionul Cahul în cadrul contractului nr. 29 din 22 noiembrie 2017 încheiat între **primaria s. Cucoara si SRL Demavend** pentru lucrările de reparatia sistemului de apeduct.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.3, eliberată de **primaria s. Cucoara** la 23.11.2017, cu valabilitate pînă la **decembrie 2020**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Harea Ana- pe;edinte comisiei

Dandiș Nicolae- membru

Cristian Rodica- membru

Moldovan Gheorghe- membru

Șuletea Vsile- manager ÎM"AcvaUtil"

Baclinca Ion- mjembru

Cazanji Gheorghe- responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Nicolaev Constantin maestru

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările au fost efectuate conform
proiectului și calculului de sarcini

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea terenului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Primirea obiectului cu obligarea
anteprenosului de a efectua lucrări
de nivelare și astuparea bazinului de grunț

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Harea Ana

Membri: Dandiș Nicolae

Cristian Rodica

Moldovan Gheorghe

Șuletea Vsile

Baclinca Ion

Cazanji Gheorghe

Nicolaev Constantin

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea reparatia sistemului de apeduct pe str. Mcgoldriec, M. Eminescu, Dm. Cantemir este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL

"

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"

L.Ș.

(semnătura)