

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a căminului nr. 16, str. Mihai Sadoveanu, 26/3

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	a.2022						a.2023						
		Luna												
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1	Demontari													
2	Pereți,tavane,pardoseli													
3	Uși,ferestre													
4	Scara													
5	Copertina (Lucrari exterioare)													
6	Acoperiș													
7	Lucrari tehnico-sanitare													
8	Rețea de încălzire și ventilare													
9	Lucrari de montare rețea electrică													
10	Lucrari de montare rețea internet,TV,video													
11	Lucrari de montare rețea alarmă antiincendiu													
12	Montare ascensor													

Semnat

Nume: **Braga Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL CONSCOMVAL**