

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din „_____” „_____”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația pasajului subteran din bd. Dacia intersecție cu bd. Traian, sectorul Botanica, mun. Chișinău

Comartiment		Luna 1		Luna 2		Luna 3		Luna 4		Luna 5		Luna 6		Luna 7		Luna 8		Luna 9		Luna 10		Luna 11		Luna 12		Luna 13		Luna 14		Luna 15		Luna 16		Luna 17		Luna 18	
		Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4	Sapt 1-2	Sapt 3-4
Lucrari de constructie 2-1-1	Organizare																																				
	Demontari																																				
	Constructii metalice																																				
	Pereti despartitori																																				
	Pardosea pasaj subteran																																				
	Timplarii																																				
	Finisari pereti																																				
	Finisari Tavan																																				
	Scari exterioare																																				
	Scari interioare																																				
	Balustrade																																				
	FAM																																				
	Acoperis																																				
	Hydroizolare sub spatii verzi																																				
	Finisari exetioare(Decebal)																																				
	Finisari exetioare(Traian)																																				
Retele electrice 2-1-2	Lucrari Electrice																																				
Retele TS 2-1-3	Lucrari TS																																				

Executarea lucrărilor: 18 luni conform graficului de executare a lucrărilor

Semnat _____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprindeii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.