



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1676618984032 Batalion de comunicații și apărare cibernetică al Armatei Naționale	Data: 23.02.2023
Denumirea licitației: Servicii de reparare si de întreținere a perifericelor informatice	Lot: 1

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lot 1. Consumabile XEROX							
1	Imprimantă EPSON L6160 A4	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.	Reparația placa de bază și a pieselor electronice Reparația sursa de alimentare Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Película termică Reparația subansamblu cuptor Reparația unitate laser Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolele, calibrări Reparația modului scanner/copiator Profilaxie, etc	ISO 9001
2	Imprimantă Canon i-Sensys MF 211	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
3	Imprimantă HP Laser Jet M1132 MFP	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
4	Imprimantă MFD Canon i-Sensys MF113W	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
5	Imprimantă MFD Epson L850	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
6	Imprimantă Canon 4018	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
7	Imprimantă HP LJ Pro 100 color M175nw	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
8	Imprimantă HP LJ Pro M 225d	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
9	Imprimantă HP Laser Jet Pro 300 M351a	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
10	Imprimantă Canon MF 3010	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
11	Imprimantă Canon iR2204N	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
12	Imprimantă Canon iR-2206N	Imprimantă			Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

13	Imprimantă HP Laser Jet Pro MFP M426fdw	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.	Reparația placa de bază și a pieselor electronice Reparația sursa de alimentare Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Película termică Reparația subansamblu cuptor Reparația unitate laser Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolele, calibrări Reparația modului scanner/copiator Profilaxie, etc	ISO 9001
14	Imprimantă Canon MF-3410	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
15	Imprimantă EPSON Stylus L550	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
16	Imprimantă HP LJ ProMFP M26nw	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
17	Imprimantă HP Laser Pro M I536 MFP	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
18	Imprimantă Canon i-SENSYS LBP3360	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
19	Imprimantă Canon MF 411DW	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
20	Imprimantă HP LJ 3390 All in one	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
21	Imprimantă HP LJ Pro M28a	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
22	Imprimantă Brother MFC J3930 DW A3	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
23	Imprimantă Brother MFC T910 DWA4	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
24	Imprimantă Canon MF 443 DW	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
25	Imprimantă Canon i-Sensys MF 237W	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001
26	Imprimantă Epson LI 300	Imprimantă		Diagnostică. Profilaxia imprimantei: scanner, copiator. Înlocuirea pieselor defectate.		ISO 9001

Semnat: 

Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 