

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1586937529712

Denumirea procedurii de achiziție:

Servicii de reparatie externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2020

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 3. Reparatia videogastroscoop Karl Storz 13821PKS						
	3.1	Reparatia videogastroscoop Karl Storz 13821PKS	13821PKS	Germania	Karl Storz	Înlăturarea defectelor: pierderea parametrilor rigizi, nu trece testul de etanșeitate, imagine monocromatica. Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	Înlăturarea defectelor: pierderea parametrilor rigizi, nu trece testul de etanșeitate, imagine monocromatica. Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție - 12 luni.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316