

INVESTITOR : Societatea cu Raspundere Limitată "USBA"

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 26 decembrie 2019

Obiectul **Reconstrucția și replanificarea încăperilor 1-8 din clădirea de producere (fosta cantină)** cu număr cadastral 1701124.076.01, în Zona Economică Liberă "Balti", Subzona "Cahul", pentru amplasarea stației electrice, de pe str. Muncii nr. 4, mun. Cahul, executată în cadrul contractului de antrepriză generală nr.104 din 05.12.2017 încheiat între SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L. și beneficiarul - CPMC "USBA", pentru lucrările de construcții.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 26/2 din 08.05.2019 valabilă până la 08.05.2020, eliberată de către primăria mun. Cahul.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 decembrie 2019, fiind formată din:

Cohaniuc Valeri – președintele comisiei, beneficiar, administrator SRL "USBA"

Membrii:

Calcey Nicolai – certificat de atestare tehnico-profesională nr.1870 seria 2015-RT valabil pînă la 10 aprilie 2020

Surjicov Victor – certificat de atestare tehnico-profesională nr.2908 seria 2015-DS valabil pînă la 11 aprilie 2020

Caspirovschi Anatolie – certificat de atestare tehnico-profesională nr.0337 seria 2015-RTLS valabil pînă la 10 aprilie 2020

Zeabehin Alexandr – certificat de atestare tehnico-profesională nr.0038 2018 - RTLS valabil pînă 31 mai 2023

2. Au mai participat la recepție:

Naval Teodor
Susanu Dumitru
Barbuta Oleg
Cazimir Ivan

Arhitect-sef de proiecte, "OLDARCHITECTURE" S.R.L.
Director SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L.
DS – 2015 cert. nr.3095
Manager SRL "USBA"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la 16.12.2019
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor din 16.12.2019 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite receptia finala a obiectului**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **lucrarile de constructie au fost executate conform cerintelor si normelor in vigoare.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de a aproba receptia finala a obiectului**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701124076.01, adresa postala **mun. Cahul, str. Muncii ,nr4,** destinația, **constructie de producere cu amplasarea statiei electrice,** compus din urmatoarele constructii : **lit.A - cladire de producere cu amplasarea statiei electrice , suprafata la sol - 1019,0 m2, suprafata totala interioara a cladirii - 939,8 m2, numarul de nivele - P,** conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și ___ anexe numerotate, cu un total de 1 fișe, a fost încheiat astăzi la **26 decembrie 2019** in 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Cohaniuc Valeri**

Membri :

Calcev Nicolai

Surjicov Victor

Caspirovschi Anatolie

Zeabchin Alexandr



(numele, prenumele, semnătura)

"26" decembrie 2019

L.Ș. 

