

**Graficul de execuție a lucrării “Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire din cladirea Scolii nr.1 comuna Cotiujenii Mari ,r-nul Soldanesti””**

| Nr. | Descriere lucrare                                                   | Durata de executie        |             |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                     |                           |             |             |             |
|     |                                                                     |                           |             |             |             |
|     |                                                                     | Săptămîna 1               | Săptămîna 2 | Săptămîna 3 | Săptămîna 4 |
| 1   | Demontari radiatoare de pozitie si tevilor negre pentru desfiintare | 2 zile                    |             |             |             |
| 2   | Montarea radiatoarelor                                              | 5 zile                    |             |             |             |
| 3   | Montarea bratarelor pu conducte                                     | 5 zile                    | 5 zile      | 5 zile      |             |
| 4   | Montarea tevii, robinetilor si fingurilor                           | 5 zile                    | 5 zile      | 5 zile      | 3 zile      |
| 5   | Racordarea radiatoarelor                                            |                           |             |             | 2 zile      |
|     | <b>Total termen de executie</b>                                     | <b>20 zile lucrătoare</b> |             |             |             |

Data completării: 14.11.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

SC”LUXGAZ”SRL