

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 15 din 04 ianuarie 2023

în cadrul proiectului investițional: „**Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapușnița, raionul Hîncești**”

, obiectivul : ”Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate” finanțat de Fondul pentru Dezvoltarea Regională, executat în baza contractului de antrepriză nr.17/6 din 08 noiembrie 2016 și nr.24/4 din 05 noiembrie 2020 încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria Sofia și S.C Izodromgaz SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 1 din 20.11.2020, eliberată de Primăria Sofia.

2. **Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:** „04” ianuarie 2023 până la „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, formată conform ordinului **nr. 28/1** din **16 decembrie 2022** fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Ion Mîrza - Primar s.Sofia

**Secretarul Comisiei:**

Clipa Simion - Responsabil tehnic al obiectivului

**Membrii Comisiei:**

Trofin Pavel - director ADR Centru  
Secrieru Oleg - sef SMIP, ADR Centru  
Vîrlan Victor - specialist SMIP, ADR Centru  
Mangîr Ștefan - Primar s. Negria  
Temciuc Aurica - Primar s.Bălciana  
Blișciac Vladimir - reprezentant în domeniul construcției  
Miron Veronica - reprezentant în domeniul construcției

3. **Au mai participat la recepție ca invitați:**

Mîtreă Constantin - reprezentant AST;  
Pînzaru Svetlana - autorul de proiect;  
Miscu Alexei - Director SC Izodromgaz SRL;

Reprezentanți ai serviciilor specializate:

---

---

4. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Înaintarea obiectul: „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapușnița, raionul Hîncești” să fie recepționat la terminarea lucrărilor.

---

6. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor NCM, documentației de proiect și legislației în vigoare.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

obiectul: „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapușnița, raionul Hîncești”, să fie recepționat la terminarea lucrărilor.

**7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația Obiectiv Social, compus din următoarele construcții Stație de epurare-o unitate, stație de pompare trei unități.  
Sumă totală a lucrărilor recepționate este de 6 103 216 lei cu TVA.

**8. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, și a fost încheiat astăzi: „ \_\_\_\_\_ ” 2023, în 6 exemplare.**

**Președintele comisiei:**

Ion Mîrza

**Secretar al comisiei:**

Clipa Simion

**Membrii comisiei:**

Trofin Pavel

Secieru Oleg

Vîrlan Victor

Mangîr Ștefan

Temciuc Aurica

Miron Veronica

*Oleg Ștefan Vladimirovici*

**Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

**TRANSMISĂ:**

**Antreprenor:**

**Miscu Alexei**

Director SC Izodromgaz SRL

L.Ș.

**PRIMITĂ:**

**Trofin Pavel**

Director ADR Centru

**PRIMITĂ:**

**BENEFICIARUL:**

**Mîrza Ion**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Area with horizontal lines for listing missing or incomplete parts, mostly crossed out with a large blue scribble.

**Autoritatea Contractantă / Beneficiar:**

Trofin Pavel

Director ADR Centru

Mîrza Ion

Primar s.Sofia

Clipa Simion

Responsabil tehnic



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**

A large area of the document is covered by a blue scribble, indicating that the list of technical documents not executed is empty.

**Autoritatea Contractantă / Beneficiar:**

**Trofin Pavel**

**Director ADR Centru**

**Mirza Ion**

**Primar s.Sofia**

**Clipa Simion**

**Responsabil tehnic**



**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului**

1. De vizitat lucrările pe etape.
2. De obținut certificate de putere la inspectarea terenului imobiliar
3. De prezentat schema de execuție la rețelele de canalizare
4. De prezentat certificatele de conformitate, poștoarele, acordurile tehnice
5. De completat documentația de execuție inclusă cartea Tehnică a construcției

**Autoritatea Contractantă / Beneficiar:**

**Trofin Pavel**

**Director ADR Centru**

**Mîrza Ion**

**Primar s.Sofia**

**Clipa Simion**

**Responsabil tehnic**

