



DAAC Hermes

Str. Calea Iaşilor, 10
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+ 373 22) 205-820
fax.: (+ 373 22) 205-828

1002600009035 TVA 0500065

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
AAF 9623879

12.00136 2012	12.00136 2012	1002600009035 0500065	1002600009035 0500065
---------------	---------------	--------------------------	--------------------------

DAAC 'Hermes' SA , Calea Iaşilor 10, Chişinău 2069, Republica Moldova K. Stenţenoiu SA, Calea Iaşilor 10, Chişinău 2069, Republica Moldova	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115	MD-2001, CHEZINRIJ, str. Trâmbiţa 1115
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2317.00	X	443.00	X	X	X	X	X	X	X
2317.00	X	443.00	X	X	X	X	X	X	X

Stamp and signature area with circular official seal.



FURNIZOR: "DAAC - Hermes" SA

Adresa Juridica: or.Chisinau, str Burebasta 105 Tel: 874-888; Fax: 874-220
Cont: MD28AG000000022513409680 BC "Moldova - Agrorbank" S.A. suc. NB Chisinau, BIC: AGRNMD2X455 c/c



Ordin de reparatie Nr CBT0001228 de la 10.04.2019

Platitor: TT-MF Inspectoratul General al Politiei ; Adresa platitor:
Telefoane: Moldoveneasca: 37369099817;

Automobil: Logan II, Nr.in SGB921, VIN UU149DL1459544864, an prod. 2017, parcurs 13 690

Platitor: TT-MF Inspectoratul General al Politiei c/c: 1013901000495, adresa: , telefon:

Primit: 10.04.2019	Tip reparatie: Deservire tehnica si	Vanzator consultant: Petru Colesnic	Mastru: Colesnic Piotr Anatol	Terminat	in valuta MDL
-----------------------	--	--	----------------------------------	----------	------------------

Lucrari efectuate pe ordinul de reparatie Nr CBT0001228 din 10.04.2019

Nr	Kod	Denumirea operatiei	Pret	Cant.	U.M.	Total	A indeplinit
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SPT0013970	Deservirea tehnica a automobilului					
2	ASMD000003	Verificarea cu calculatorul la prezenta erorilor in memorie					

Nouă sute cincizeci și cinci lei 00 ban inclusiv TVA 159,17 MDL

Piese de schimb pe ordinul de reparatie Nr CBT0001228 din 10.04.2019

Nr	Kod	Denumirea piesa	Pret	Cant.	U.M.	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	50*****1L	Ulei la motor				
2	15*****4R	Filtru de ulei				
3	16*****4R	Filtru de aer				
4	77*****62	Capac				
5	80*****96	Antigel				

na mie șapte sute șase lei 00 ban inclusiv TVA 284,33 MDL

Total pe ordin de reparatie :

2 561,00	44
----------	----

tal pe ordin de reparatie: Două mii șase sute șazeci și unu lei 00 ban inclusiv TVA 443,50 MDL

e lucrările sunt indeplinite, toate piesele de schimb sunt instalate. Partile pretului de reparatie are puterea juridica a procesului-verbal de indeplinire a lucrărilor.

tru _____ Vanzator consultant DAAC Hermes Contabil



Garanția la manoperă și piese de schimb este de 6 luni cu o limită de parcurs de 2000 km. Garanția nu se aplică pe piese și materiale supuse la uzură (inclusiv curele, ștergătoare parbriz, buji, filtre, balamale, anvelope, lubrifiant, lichid de frână, siguranțe, etc.). Garanția nu se aplică la lucrările efectuate pentru înlăturarea zgomotului produs de elementele habitacului. Garanția nu se aplică la piesele de schimb furnizate de client.

10.04.2019

Client Inspectoratul General al Politiei

