

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a scării exterioare Casa Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău (repetat)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		Iulie	Iulie	Iulie	August	August
1.	Organizarea șantierului, demontarea construcțiilor metalice, a placajelor, demolarea betonului și evacuarea deșeurilor	1-12 zile				
2.	Executarea lucrărilor din beton (compactare, armare, turnare beton, repararea treptelor)		Ziua 13 – Ziua 24			
3.	Placarea scărilor și a pardoselilor cu granit ceramic, montarea gazonului artificial și profilelor de trecere			Ziua 25 – Ziua 40		
4.	Reparația pereților laterali (tencuieli, armare, grunduire și placare cu granit ceramic)				Ziua 41 – Ziua 54	
5.	Finisaje finale, verificarea calității lucrărilor, curățenia șantierului și recepția obiectului					Ziua 55 – Ziua 60

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: