

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparații curente a holului etajului I și a casei scării din cadrul IPLT "Dragoș Voda" or. Stauceni

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1						2					
1	Organizarea de santier	■											
2	Lucrari de demolare/demontare	■	■										
3	Lucrari de reparatie	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Lucrarile tehnico sanitare		■	■	■	■							
5	Lucrarile electrice			■	■	■	■	■		■			

Durata de executie 45 zile

