

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ F 3.3
“Капитальный ремонт “Центра Здоровья” с.Копчак”

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
	1	2	3	4	5	6
1 Организационно-подготовительные работы	+					
Пищеблок:						
2 Работы по электроосвещение	+		+			
3 Работы по отоплению и вентиляции	+		+			
4 Сантехнические работы	+		+			
5 Устройство холодных полов	+	+				
6 Устройство потолков		+	+			
7 Устройство стен и откосов		+	+			
8 Замена дверей	+		+			
9 Установка кухонного оборудование				+		
Поликлиника:						
10 Сантехнические работы	+	+				
11 Ремонт системы отопления	+	+	+			
12 Работы по электроосвещение	+	+	+			
13 Устройство полов		+	+	+		
14 Устройство стен и откосов		+	+	+		
15 Устройство потолков		+	+	+		
16 Замена дверей		+	+	+	+	
17 Реконструкция тамбура					+	+
18 Прочие работы второго этажа						+
19 Устройство брускатки входа					+	
20 Площадка и ступени входа					+	
21 Ремонт навеса главного фасада					+	
Процесс сдачи объекта заказчику						+

