

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
— Lucrărilor de termoizolare la fasada, reparație acoperiș plat, grupuri sanitare et. 1-5 din cadrul căminului nr.6 U.P.S. I.Creangă str. Sucevița 18 mun.Chișinău.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta 3 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de reparație grup sanitar												
2	Rețele electrice Grup sanitar												
3	Lucrari de reparatie exterioare												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**