

SPECIFICAȚIA

Piese de schimb pentru mijloace de transport auto din dotare DSE mun.Ungheni

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ volum	Notă
<b><i>DSE mun. Ungheni</i></b>			
<b>Mitsubishi Pajero Sport n/î MAI 9191, anul 2011, cod VIN MMCGNKH40BFZ11717</b>			
1	Tub (patrubok) radiator racire.	1 buc	
2	Ștergător parbriz, flexibil.	2 buc	
3	Lampă 12V H-8	4 buc	
4	Bec semnalizare direcție (galben).	4 buc	
5	Filtru combustibil	1 buc	
6	Filtru aer motor	1 buc	
7	Filtru ulei motor	1 buc	
8	Plăcuțe frână față/spate	1 set	
<b>Renault Trafic n/î MAI 9263, anul 1987, cod VIN VF1T7W30001272011</b>			
1	Bec gabarit 5Wt.	4 buc	
2	Bec H7.	2 buc	
3	Bec semnalizare direcție (galben).	4 buc	
4	Ștergător parbriz, flexibil.	2 buc	
5	Filtru combustibil	1 buc	
6	Filtru aer motor	1 buc	
7	Filtru ulei motor	1 buc	
8	Plăcuțe frână față/spate	1 set	
9	Acumulator 12 V 100 Ah	1 buc	
<b><i>USP Ungheni</i></b>			
<b>DENNIS Carmichael, n/î G439 XST, anul 1990, cod VIN DS155R3B626</b>			
1	Cruce cardanica (крестовина)	2 buc	
2	Ștergător parbriz, flexibil.	2 buc	
3	Lampă 24V H-4	4 buc	
4	Bec semnalizare direcție (galben).	4 buc	
<b>Scania 112 n/I MAI 9311, anul 1985, cod VIN YS2PM6X2Z01097283</b>			
1	Bec gabarit	2 buc	
2	Lampă 24V H-4	4 buc	
3	Cruce cardanica (крестовина)	2 buc	
4	Rulmentul-butuc față (ступица).	2 buc	
5	Bec semnalizare direcție (galben).	4 buc	
<b>MAN TGM n/I MAI 9281, anul 2015, cod VIN WMAN08ZZ6GY339804</b>			
1	Ștergător parbriz, flexibil.	2 buc	
2	Cruce cardanica (крестовина)	1 buc	
3	Rulmenții	1 buc	
<b>KYA Bongo n/I MAI 9208, anul 2013, cod VIN KNCSHZ76LDK775353</b>			
1	Bec gabarit 5Wt	4 buc	
2	Bec H7	2 buc	
3	Bec semnalizare direcție (galben)	4 buc	
4	Ștergător parbriz, flexibil	2 buc	

5	Termostat	1 buc	
6	Filtru combustibil	1 buc	
7	Filtru aer motor	1 buc	
8	Filtru ulei motor	1 buc	
9	Plăcuțe frână față/spate	1 set	
<b>UTV 8*8 Avenger 800 n/I MAI 9465, anul 2018 cod VIN 2DG0SA003KNP42866</b>			
1	Filtru aer motor	1buc	
2	Filtru ulei motor	1buc	
3	Filtru combustibil	1buc	
4	Curea generator	1buc	
5	Curea pompa de apa	1buc	
<b>Citroen Jumper n/I MAI 9129, anul 2011, cod VIN VF7YBAMFC11466609</b>			
1	Bec H7	2 buc	
2	Ștergător parbriz, flexibil	2 buc	
3	Bec gabarit 5Wt	4 buc	
4	Filtru combustibil	1 buc	
5	Filtru aer motor	1 buc	
6	Filtru ulei motor	1 buc	
7	Plăcuțe frână față/spate	1 set	
<b>Ambulanta Mercedes Sprinter n/I KE05HWC, anul 2005, cod VIN WDB9046122R753399</b>			
1	Bec gabarit 5Wt.	4 buc	
2	Bec H7.	2 buc	
3	Bec semnalizare direcție (galben).	4 buc	
4	Ștergător parbriz, flexibil.	2 buc	
<b>ZIL 131 AS-30 n/î MAI 9376 , cod VIN X , nr. șasiu 792538</b>			
1	Tub (patrubok) radiator răcire.	1 buc	
2	Curea generator	1 buc	
3	Bugii	1 set	
4	Filtru combustibil.	1 buc	
5	Rulmentul-butuc față, spate(ступица).	1 buc	
6	Schimb furtuni si garnitura pompei hidraulice.	1 buc	
7	Furtun flexibil (cauciuc).	1 buc	
8	Set garnituri, inclusiv set semering motor.	1 buc	
9	Garnitura colectorului de admisie	1 buc	
10	Garnitura colectorului de emisie.	1 buc	
11	Perna motor.	1 buc	
12	Pompa de apă	1 buc	
13	Ambreiaj (set din 3 piese.).	1 buc	
14	Curea generator.	1 buc	
<b>ZIL 131 CUNG n/I MAI 9380, cod VIN X , nr. șasiu 408165</b>			
1	Tub (patrubok) radiator răcire	1 buc	
2	Bugii	1 set	
3	Filtru combustibil.	1 buc	
4	Rulmenti	1 buc	
5	Set garnituri carburator	1 set	

6	Curea generator.	2 buc	
<b>ZIL 131 AF n/I 0133 MBT, cod VIN X , nr. șasiu 715224</b>			
1	Tub (patrubok) radiator răcire	1 set	
2	Bugii	1 set	
3	Filtru combustibil.	1 buc	
4	Rulmenti	1 buc	
5	Curea generator.	2 buc	
<b>PSP Cornești</b>			
<b>ZIL 131 ACI -40 n/I MAI 9378, cod VIN X , nr. șasiu 464966</b>			
1	Tub (patrubok) radiator răcire.	1 buc	
2	Curea generator	1 buc	
3	Bugii	1 set	
4	Filtru combustibil.	1 buc	
5	Rulmentul-butuc față, spate(ступица).	4 buc	
6	Schimb furtuni si garnitura pompei	1 buc	
7	Rulmenti	1 buc	
8	Set garnituri la carburator	1 buc	
9	Perna motor.	1 buc	
10	Cruce cardanica (крестовина)	2 buc	
11	Curea generator	1 buc	
12	Set garnituri la chiuloasa	2 set	
13	Semering la supapa	1 set	
<b>ZIL 131 ACI-40 n/î 6227 MBЧ cod VIN X , nr. șasiu 022837</b>			
1	Cruce cardanica (крестовина)	1 buc	
2	Scvorenii (шкворень) (set 2 buc.)	1 buc	
3	Filtru combustibil	1 buc	
4	Plăcute de frâna fata	1 set	
5	Placute de frina spate	1 set	
6	Cilindru principal ambreiaj	1 buc	
7	Cilindru principal de frina	1 buc	
8	Rulmentul butucului din față	2 buc	
9	Ambreiaj set	1 set	
10	Curea generator	2 buc	
11	Curea pompa de apa	2 buc	
12	Set garnituri p/u pompa de injectie	1 set	
<b>GAZ 66 ACI -30 n/I MAI 9313, cod VIN X , nr. șasiu 270579</b>			
1	Cruce cardanica (крестовина)	1 buc	
2	Scvorenii (шкворень) ( 2 buc.)	1 buc	
3	Filtru combustibil	1 buc	
4	Bec H 4	2 buc	
5	Bec semnalizare direcție (galben)	4 buc	
6	Curea generator	2buc	
7	Plăcute frânare (calodsi)	8 buc	
8	Garnitura a chiloasei pentru etanșare	1 buc	
<b>SSE Nisporeni</b>			

<b>ZIL 130 ACI -40 n/î MAI 9417 anul 1991 , VIN X, șasiu M3137410</b>			
1	Filtru combustibil	1 buc	
2	Lucrări neprevăzute a lăcătușului	1 buc	
3	Suportului de frână	1 buc	
4	Garnituri capac chiuloasa	1 buc	
5	Garniturei chiuloasă	1 buc	
6	Perna motor	1 buc	
7	Tub (patrubok) radiator răcire	1 buc	
8	Demaror	1 buc	
9	Curea generator	1 buc	
10	Pompei de combustibil	1 buc	
11	Stop spate	1 buc	
12	Resor spate	1 buc	
13	Ambriaj (set din 3 piese.).	1 buc	
14	Set p/u sistema de aprindere ZIL electronic	1 set	
15	Furtun la idicatorul pres.ulei in motor	1 buc	
16	Furt.pres. la sistema de aer 5m.diam.20mm	1 buc	
17	Semering 51x76x9,5x14,5	1 buc	
18	Portperie generator 12V ZIL	1 buc	
19	Lagar suspendat ZIL-130 (PODVESNOI)	1 buc	
20	Bugii	1 set	
21	Sistem electric de aprindere	1 set	
<b>ZIL 131 aici-40 n/î MAI 9418 anul 1991, VIN x , șasiu 027138</b>			
1	Filtru combustibil	1 buc	
2	Resor față.	1 buc	
3	Resor spate	1 buc	
4	Rulmentul-butuc față (ступица).	1 buc	
5	Plăcuțe de frână din față	1 buc	
6	Plăcuțe de frână din spate	1 buc	
7	Garnitură capac chiuloasa	1 buc	
9	Tub (patrubok) radiator răcire	1 buc	
10	Releu generator	1 buc	
11	Curele generator	1 buc	
12	Bugii	1 buc	
13	Cruce cardanica (krestovina)	1 buc	
14	Bec H4	2 buc	
15	Sistem electric de aprindere	1 set	
<b>Mitsubishi L200 n/î MAI9190 anul 2011 cod VIN MMCJNKB40CDZ00900</b>			
1	Ștergător parbriz, flexibil.	1 set	
2	Ștergător parbriz, carcasă	1 buc	
3	Bec H8	1 buc	
4	Bec gabarit 5Wt.	1 buc	
5	Filtru combustibil	1 buc	
6	Filtru aer motor	1 buc	
7	Filtru ulei motor	1 buc	
8	Plăcuțe frână față/spate	1 set	
<b>SCANIA n/î R334 RSA anul 1998 VIN 01236874</b>			
1	Tije de comandă a direcției	1 buc	
2	Capăt de bară (наконечник).	1 buc	

3	Curea pompei servodirecției hidraulice	1 buc	
4	Garnitură capac chiuloasa	1 buc	
5	Perna motor	1 buc	
6	Tub (patrubok) radiator răcire.	1 buc	
7	Pompa de apă.	1 buc	
8	Ambreiaj (set din 3 piese.).	1 set	
9	Curea generator.	1 buc	
10	Stergator parbriz flexibil	2 buc	
11	Bec H6	2 buc	
12	Rulmenti	1 buc	
13	Semering	1 buc	
<b>Mercedes-benz 1124 anul 1996 VIN 6770832K067717</b>			
1	Filtru aer motor	1 buc	
2	Filtru aer salon	1 buc	
3	Filtru ulei motor	1 buc	
4	Filtru combustibil	1 buc	
5	Rulment-butuc față (ступица)	1 buc	
6	Rulment-butuc spate (ступица)	1 buc	
7	Plăcuțe de frână din față	1 buc	
8	Plăcuțe de frână din spate	1 buc	
9	Perna motor	1 buc	
10	Perna ținutiei de viteze.	1 buc	
11	Curea generatorului	1 buc	
12	Curea pompei servodirecției hidraulice	1 buc	
13	Furtun pompei hidraulice a servodirecției.	1 buc	
14	Set garnituri, inclusiv set semering motor.	1 buc	
15	Garnitura colectorului de admisie.	1 buc	
16	Garnitura colectorului de emisie.	1 buc	
17	Ștergător parbriz flexibil	1 buc	
18	Bec H4	2 buc	
19	Gabarit 5w	4 buc	
20	Rulmenti	1 buc	
<b>SSE Călărași</b>			
<b>ZIL 130 ACI -40 n/î MAI 9416 anul 1984, VIN X, șasiu 2250436</b>			
1	Lampă 12V H-4	2 buc	
2	Curelea generator.	1 buc	
3	Set cărbuni, al demarorului.	1set	
4	Ștergător parbriz, flexibil.	2 buc	
5	Bendix, al demarorului.	1 buc	
6	Hamut metalic 36-52.	4 buc	
7	bugii NGK	8 buc	
8	cabluri de tensiune înaltă	1 buc	
<b>IVECO MAGIRUS n/î MAI9258, anul 1980, VIN x, șasiu 4900095094</b>			
1	Ștergător parbriz, flexibil	1 buc	
2	Filtru aer motor.	1 buc	
3	Lampă 24V H-4	1 buc	
4	Filtru ulei motor	1 buc	

5	Filtru combustibil	1 buc	
6	Amortizor din față	2 buc	
7	Amortizor din spate	2 buc	
8	Salenblocul punții din față.	1 buc	
9	Salenblocul punții din spate	1 buc	
10	Stabilizator față	1buc	
11	Disc de frână față.	1 buc	
12	Disc de frână spate.	1 buc	
13	Suport de frână față.	1 buc	
14	Suport de frână spate.	1 buc	
15	Cilindru principal de frână.	1 buc	
16	Furtun frână, spate.	1 buc	
17	Furtun frână, față.	1 buc	
18	Baterie de acumulator 140 AH	1 buc	
19	tros frână de mână	1 buc	
<b>IVECO MAGIRUS n/î NBU247, anul 1993, VIN WJMB1EG8M04146800</b>			
1	Cauciucuri 10R22.5	6 buc	
2	Dezinstalarea/instalarea roții automobilului	1 buc	
3	Filtru aer motor	1 buc	
4	Filtru combustibil	1 buc	
5	Filtru ulei motor	1 buc	
6	Lampă 24V H-4	2 buc	
7	Ștergător parbriz, flexibil	2 buc	
<b>Volkswagen LT n/î MAI9219, ANUL 1987, VIN WV2ZZZ29ZJH002811</b>			
1	Filtru aer motor	1 buc	
2	Filtru aer salon (cu carbune).	1 buc	
3	Filtru ulei motor	1 buc	
4	Filtru combustibil	1 buc	
5	Ștergător parbriz, flexibil	2 buc	
6	tros spidometru	1 buc	
7	Capac la distribuitor (крышка распределителя)	1 buc	
<b>Volkswagen Passat n/î ENB283 anul 1991VIN WVWZZZ31ZME216063</b>			
1	Filtru aer motor	1 buc	
2	Filtru aer salon (cu cărbune)	1 buc	
3	Filtru ulei motor	1 buc	
4	Filtru combustibil	1 buc	
5	Ștergător parbriz, flexibil	1 buc	
6	Plăcuțe de frână din față	1 buc	
7	Plăcuțe de frână din spate	1 buc	
8	Bugie	2 buc	
9	Termostat	1 buc	
10	Hamut plastic p/u capac 5x350	10 buc	
11	Hamut metalic 25-36	4 buc	
<b>Lada 21310 n/î MAI9134 anul 2008, VIN XTA21310080092638</b>			
2	Filtru aer motor	1 buc	
3	Filtru aer salon (cu cărbune).	1 buc	

4	Filtru ulei motor	1 buc	
5	Filtru combustibil	1 buc	
6	Termostat	1 buc	
7	Bugie	4 buc	
8	Țeavă de eșapament	1 buc	
9	Lampă 12V H-4	2 buc	
<b><u>TOTAL 50 000 lei (cinci zeci de mii 00 lei) fără TVA</u></b>			

### CERINȚE

- \* Distanța de la furnizor până la autoritatea contractantă să fie maxim 10 km.
- \* Furnizorul să fie accesibil în orice moment, la necesitățile apărute pentru distribuirea cât mai rapidă a bunurilor solicitate, dat fiind faptul că suntem o instituție publică ce intervine urgent în situații excepționale indiferent de conjunctură.
- \*La necesități urgente, excepționale de a furniza și alte piese neenumerate în lista de specificații (nedepășind suma contractului).

Președintele grupului de lucru \_\_\_\_\_ **Sergiu POSTOLACHI**