

А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«11» января 2016г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "VARINCOM"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от «___» №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика **Тех. директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке установки **Автоматического порошкового пожаротушения и автоматической установки дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации в подземной парковке, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома**.....
(наименование установки)

смонтированная в **"Complex locativ Dionis din str.Gh.Tudor 3, or.Chisinau"**.....
(наименование объекта)

по проекту **282-АПТ, 282-AIVC**.....
(проекту, акту обследования)

разработанному **"Axis Mundi" SRL**.....
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)

с «06» июля 2015г. по «23» июля 2015г. и с «15» декабря 2015г. по «19» декабря 2015г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"** ...
(наименование пусконаладочной организации)

с «21» декабря 2015г. по «11» января 2016г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки автоматического порошкового пожаротушения и автоматической установки дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации в подземной парковке, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «11» января 2016г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

(подпись, место печати)

(подпись, место печати)



1A. Favoured

А К Т
о б о к о н ч а н и и п у с к о н а л а д о ч н ы х р а б о т .

Город Кишинёв

«11» января 2016г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "VARINCOM"** *Тех. директор Снегач М.Б.*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL "Eventus-Prim"**

Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:

с «21» декабря 2015г. по «11» января 2016г.

SRL "Eventus-Prim"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок автоматического порошкового пожаротушения и автоматической установки дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации в подземной парковке, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома
(наименование установки)

смонтированной в **"Complex locativ Dionis din str.Gh.Tudor 3, or.Chisinau"**
(наименование объекта)

согласно проекту 282-АПТ, 282-AIVC договору подряда №02/07 от 06.07.2015г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установок автоматического порошкового пожаротушения и автоматической установки дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации в подземной парковке, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома, включая испытания работоспособности установок.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика 

Монтажно-наладочной организации 

ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования

“Complex locativ Dionis din str.Gh.Tudor 3, or.Chisinau”
(наименование строительства)

по проекту 282-АПТ, 282-AIVC

№	Наименование	Тип	Кол-во
1	Пульт контроля и управления	C2000-M	1 шт.
2	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-10	2 шт.
3	Блок индикации	C2000-БИ	1 шт.
4	Пульт управления	C2000-ПУ	1 шт.
5	Контрольно-пусковой блок	C2000-КПБ	3 шт.
6	Резервный источник питания	РИП-12В исп.01	2 шт.
7	Релейный блок	C2000-СП1 исп.01	1 шт.
8	Резервный источник питания	РИП-24В исп.01	1 шт.
9	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/4	86 шт.
10	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-83СМ	4 шт.
11	Извещатель пожарный дымовой автономный	ИП212-142М	214 шт.
12	Сирена	АСТ-10	4 шт.
13	Щит управления сигнализации	ЩУС	1 шт.
14	Реле электроконтактное 220В	МУ4	5 шт.
15	Реле электроконтактное 12В	МУ4	2 шт.
16	Светозвуковое табло "Автоматика отключена"	Молния-12	1 шт.
17	Радиопередатчик	Links	1 шт.
18	Светозвуковое табло "Порошок! Уходи!"	Молния-12	2 шт.
19	Светозвуковое табло "Порошок! Не входи!"	Молния-12	2 шт.
20	Модуль порошкового пожаротушения	Тунгус-9	22 шт.
21	Кнопка отключения автоматики	SB-7	1 шт.
22	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	Ultracell	4 шт.
23	Извещатель пожарный ручной	ИПР513-3 исп.02	2 шт.
24	Датчик магнитоконтактный	СМК ИО-102	3 шт.
25	Шкаф контрольно-пусковой	ШКП-30	1 шт.
26	Шкаф контрольно-пусковой	ШКП-4	1 шт.
27	Сигнализатор загазованности CH4+CO	СТРАЖ	6 шт.
28	Пост кнопочный	КП101	2 шт.
29	Вентилятор дымоудаления	ДУ1	1 шт.
30	Вентилятор подпора воздуха	ПД1	1 шт.
31	Клапан дымоприёма	КПУ	1 шт.

Принял:
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал: Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«05» июля 2015г.

Объект: "Complex locativ Dionis din str.Gh.Tudor 3, or.Chisinau"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "VARINCOM" *Тех. директор Стратулат В.В.*
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В....
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование "Complex locativ Dionis cu parcare auto subterana"
(наименование объекта)

Находящегося по адресу str.Gh.Tudor 3, or.Chisinau

И установила, что объект состоит из **одного здания с подземной парковкой**.....
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых SRL "VARINCOM"
(наименование служб)

Вид строения **железобетонное**
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность **S+P+8E**.....

Подлежит оборудованию **автоматического порошкового пожаротушения и автоматической установки дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации в подземной парковке, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома**
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей **Тепловой ИП103-5/4, ручной ИПР513-3М, дымовой автономный ИП212-142М**.....

Приемно-контрольные приборы **Сигнал-10, С2000-М, С2000-КПБ, С2000-БИ** установленные в помещении охраны.....
(название прибора, место установки)

С подключением **с выходом на пост охраны и на ПЦН**.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей **Сирена АСТ-10 и световые табло на стене в защищаемых помещениях**.....
(название, тип, место установки)

Провода проложить **скрыто - 1000м**.....
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

Защитить **пластиковой трубой**.....
(уголком, трубой, металлоукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок ОС, ПС, ОПС осуществить от **Резервированного источника питания РИП-12В исп.01**

План-схема прилагается (**проект**).....

Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается на

Выполнение работ по монтажу установки АПТ, АИВС, ПС планируется провести в июль 2015 г. - январь 2016 г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика.....

Монтажно-наладочной организации.....

